

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-00504600-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Boeing B-737-800, matrícula LV-HKN, proximidades de Santo Tomé, provincia de Corrientes

Fecha y hora del suceso: 31 de diciembre de 2021 a las 18:32 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
504600-22	INTERVENCIÓN	31/12/21	18:32

Lugar del suceso								
Lugar	Proximidades Santo Tomé							
Provincia	Corrientes							
Coordenadas	28°	50'	59"	S	56°	55'	54"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>En un vuelo de aviación comercial regular, durante el ascenso, la tripulación detectó una fisura en el parabrisas derecho. La tripulación decidió el retorno de modo precautorio al aeropuerto de salida.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-HKN	
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	B-737-800
Nº Serie	30734	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Flybondi Líneas Aéreas S.A.				
Operador	FlyBondi Líneas Aéreas S.A.				

Itinerario	Fase de Vuelo			ASCENSO INICIAL	
Lugar de Salida	Aeropuerto internacional de Posadas			Código	SARP
Lugar de Destino	Aeroparque Jorge Newbery			Código	SABE
Duración Vuelo	01:01	Nº Vuelo	FO5121	MET	
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	181	0	187
Total	6	181	0	187