



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
505657-22	INTERVENCIÓN	02/01/22	13:13

<b>Lugar</b>	Aeropuerto Salta (SASA)							
<b>Provincia</b>	Salta							
<b>Coordenadas geográficas</b>	24°	51'	35"	S	65°	29'	19"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	4075 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2	SCF-NP
En un vuelo de aviación general, la aeronave matrícula LV-JJN, UN Cessna C-180 H, durante el aterrizaje por pista 02, se le desprende el patín de cola.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-JJN	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Cessna	<b>Modelo</b>	180 H
<b>Nº Serie</b>	51986	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	Ninguno
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	ATERRIZAJE			
<b>Lugar de Salida</b>	Rosario de la Frontera	<b>Código</b>	FRO		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeropuerto Gral. Martín Miguel de Güemes	<b>Código</b>	SASA		
<b>Duración Vuelo</b>	01:00	<b>Nº Vuelo</b>	AD	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Otro				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	1	0	2
<b>Total</b>	1	1	0	2