

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-00505657-APN-DNISAE#JST

Título: Contacto anormal con la pista y Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Cessna 180-H, matrícula LV-JJN, Aeropuerto Gral. Martín Miguel de Güemes, provincia de Salta

Fecha y hora del suceso: 02 de enero de 2022 a las 13:13 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA UTC |
|-----------|----------------|----------|----------|
| 505657-22 | INTERVENCIÓN | 02/01/22 | 13:13 |

| Lugar del suceso | | | | | | | | |
|------------------|--|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| Lugar | Aeropuerto Gral. Martín Miguel de Güemes | | | | | | | |
| Provincia | Salta | | | | | | | |
| Coordenadas | 24° | 51' | 35' | S | 65° | 29' | 19' | W |

| Reseña | Categoría de suceso | 1 | ARC | 2 | SCF-NP |
|--|---------------------|---|-----|---|--------|
| <p>En un vuelo de aviación general, la aeronave matrícula LV-JJN, un Cessna C-180 H, durante el aterrizaje por pista 02, se le desprende el patín de cola.</p> | | | | | |

| Aeronave | Nº | 1 | Matrícula | LV-JJN | |
|-------------|---------|-------|-----------|--------|---------|
| Tipo | Avión | Marca | Cessna | Modelo | 180 H |
| Nº Serie | 51986 | PMD | 0-2250 kg | Daños | Ninguno |
| Propietario | Privado | | | | |
| Operador | Privado | | | | |

| Itinerario | Fase de Vuelo | | | ATERRIZAJE | |
|-------------------|--|----------|----|------------|------|
| Lugar de Salida | Rosario de la Frontera | | | Código | FRO |
| Lugar de Destino | Aeropuerto Gral. Martín Miguel de Güemes | | | Código | SASA |
| Duración Vuelo | 01:00 | Nº Vuelo | AD | MET | VMC |
| Tipo de Operación | Aviación General - Otro | | | | |

| Lesiones | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| Mortales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninguna | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 2 |