

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-03033931-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Boeing 737-800, matrícula LV-FUA, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 10 de enero de 2022 a las 22:24 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
3033931-22	INTERVENCIÓN	10/01/22	22:24

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	49'	20"	S	58°	32'	09"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>Durante un vuelo regular de pasajeros desde Aeroparque hacia Bariloche, la aeronave presentó una falla de sistema de TRIM. La tripulación realizó la desviación al aeropuerto de Ezeiza por precaución. No hubo daños ni fallas que condicionaran la seguridad de operación.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-FUA
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo 737-800
Nº Serie		PMD	27001-272000 kg	Daños Ninguno
Propietario	Aerolíneas Argentinas S.A.			
Operador	Aerolíneas Argentinas S.A.			

Itinerario	Fase de Vuelo			DESPEGUE	
Lugar de Salida	Aeroparque Jorge Newbery			Código	SABE
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche			Código	SAZS
Duración Vuelo	00:50	Nº Vuelo	AR1686	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	129	0	135
Total	6	129	0	135