

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-09193751-APN-DNISAE#JST

Título: Colisión en tierra, Piper PA-28-112, matrícula LV-ANT, Aeródromo Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos

Fecha y hora del suceso: 29 de enero de 2022 a las 15:50 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
9193751-22	INTERVENCIÓN	29/01/22	15:50

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Concepción del Uruguay							
Provincia	Entre Ríos							
Coordenadas	32°	27'	28"	S	58°	18'	30"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	GCOL	2
<p>En la puesta en marcha de la aeronave para ser trasladada de manera autónoma a la posición en plataforma, luego de una carga de combustible, la hélice engancha el cable de la estática conectada a la aeronave para la operación de carga de combustible.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-ANT	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-38-112
Nº Serie	AR-38-81-A0201	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo		EN ESTACIONAMIENTO		
Lugar de Salida	Aeródromo Concepción del Uruguay		Código	CDU	
Lugar de Destino	Aeródromo Concepción del Uruguay		Código	CDU	
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Otro				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1