

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
11006534-22	INTERVENCIÓN	03/02/22	23:55

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Islas Malvinas - Rosario							
Provincia	Santa Fe							
Coordenadas	32°	54'	19"	S	60°	47'	6"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	F-NI	2
<p>En un vuelo de aviación comercial (Aeroparque – Tucumán), el comisario de abordaje informa al comandante fuerte olor a quemado en el galley delantero de la aeronave, por lo que se realiza un aterrizaje de precaución en el aeropuerto de Rosario.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-GIQ	
Tipo	Avión	Marca	Embraer	Modelo	E-190-100IGW
Nº Serie	1900716	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Aerolíneas Argentinas S.A.				
Operador	Aerolíneas Argentinas S.A.				

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA - CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeroparque Jorge Newbery			Código	SABE
Lugar de Destino	Aeropuerto Benjamín Matienzo - Tucumán			Código	SANT
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	AR1480	MET	
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	5	94	0	99
Total	5	94	0	99