



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC	
25677952/22	ACCIDENTE	12/03/2022	16:30	

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Mula muerta, Totoral							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas geográficas	30° 52′ 55″ S 63° 57′ 54″ W							
Elevación / Altitud / FL	1339ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	FUEL	2	
--------	---------------------	---	------	---	--

Durante un vuelo de trabajo aéreo (agrícola), en la fase de aproximación, la aeronave sufrió la detención del motor por agotamiento de combustible. Como consecuencia de esto, la aeronave aterrizo en un campo sembrado y previo a su detención capotó.

Aeronave Nº		1	MATRÍCULA		LV-BYP			
Tipo	Avión		Marca	Ayres	Mode	lo	S-2R	
Nº Serie	2128R		PMD	2251-5700 kg	Daños		De importancia	
Propietario	Privado							
Operador	Privado							

Itinerario	FASE DE VUELO APRO			DXIMACION		
Lugar de Salida	Campo Eventual				Código	
Lugar de Destino	Campo Eventual				Código	
Duración Vuelo	02:00hs	Nº Vuelo 1			MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola					

Lesiones	Tripulación	Pasajeros Otros		Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	1	0	0	1
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	0	0	1