



Informe Básico Reducido para publicación de Prensa

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
31872214/22	ACCIDENTE	01/04/22	19:30

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Miramar – Zona Rural							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	38°	26'	24"	S	57°	87'	04"	W
Elevación / Altitud / FL	42ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
En un vuelo de aviación general, recreativo, durante la fase de crucero la aeronave presento una disminución brusca de potencia en el motor, llevando al piloto a aterrizar en una zona rural a 3Km del Aeródromo de Miramar.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-YOD	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-11
Nº Serie	11-613	PMD	0 – 2250kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	ATERRIZAJE		
Lugar de Salida	Aeroclub Miramar	Código	SAEM	
Lugar de Destino	Aeroclub Miramar	Código	SAEM	
Duración Vuelo	00:10	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Recreativo			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2