

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-56556925-APN-DNISAE#JST

Título: Contacto anormal con la pista, Tecnam P2002, matrícula LV-S017, Lincoln, provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 01 de junio de 2022 a las 19:00 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
56556925-22	INTERVENCIÓN	01/06/22	19:00

Lugar del suceso								
Lugar	Lincoln							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	53'	27"	S	061°	31'	53"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	ARC	2
En vuelo de instrucción, luego de un aterrizaje duro, se quiebra la pata de nariz del tren de aterrizaje en la carrera de aterrizaje.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-S017	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	P2002
Nº Serie	520B	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Lincoln			Código	LIN
Lugar de Destino	Lincoln			Código	LIN
Duración Vuelo	00:50	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1