



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
66817513/22	ACCIDENTE	01/07/2022	17:10

<b>Lugar</b>	Aeropuerto de Río Grande							
<b>Provincia</b>	Tierra del Fuego							
<b>Coordenadas geográficas</b>	53°	46'	50"	S	67°	45'	45"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	65ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-I	2	F-POST
Durante la fase de despegue, cuando la aeronave se encontraba en vuelo a escasa altitud, experimentó un rolido de manera brusca hacia la izquierda provocando la pérdida de control de la misma e impactando contra el terreno.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BPA	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Learjet	<b>Modelo</b>	35 A
<b>Nº Serie</b>	143	<b>PMD</b>	5701-27000kg	<b>Daños</b>	Destruida
<b>Propietario</b>	FLYING AMERICA SA				
<b>Operador</b>	FLYING AMERICA SA				

Itinerario	FASE DE VUELO	DESPEGUE		
<b>Lugar de Salida</b>	Aeropuerto de Río Grande	<b>Código</b>	SAWE	
<b>Lugar de Destino</b>	Aeropuerto Inter. San Fernando	<b>Código</b>	SADF	
<b>Duración Vuelo</b>	0,1	<b>Nº Vuelo</b>	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Trabajo Aéreo - Sanitario			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	2	2	0	4
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	0	0	0	0
<b>Total</b>	2	2	0	4