



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
68409960/22	ACCIDENTE	05/07/2022	18:45

Lugar	Aeródromo de Batan – Mar del Plata							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	38°	00'	42"	S	57°	40'	39"	W
Elevación / Altitud / FL	203ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2	ARC
En un vuelo de aviación general, durante la fase de aterrizaje, la aeronave tomo contacto con la pista con el tren de aterrizaje de nariz destrabado, lo que provocó que se repliegue causando el contacto del radomo y hélices contra el terreno.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-JHQ	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA34-200 T
Nº Serie	34-8170033	PMD	0-2250kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Aterrizaje	
Lugar de Salida	Aeroclub Batan – Mar del Plata			Código	MDB
Lugar de Destino	Aeroclub Batan – Mar del Plata			Código	MDB
Duración Vuelo	00:15	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación general - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	2	0	3
Total	1	2	0	3