



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
84927571/22	INCIDENTE	15/08/2022	15:25

Lugar	Aeropuerto de Morón							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	40'	45"	S	58°	38'	37"	W
Elevación / Altitud / FL	95ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	GCOL	2
En un vuelo de aviación general de entrenamiento, la aeronave LV-CRR durante la fase de rodaje fue afectada por el flujo de aire de una aeronave Grumman S-2T TurboTracker que se encontraba ocupando la pista 20, produciendo la pérdida de control y el contacto de la hélice con el terreno.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-CRR
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo 150L
Nº Serie	150-75590	PMD	0 - 2250kg	Daños Leves
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	FASE DE VUELO		Rodaje	
Lugar de Salida	Aeropuerto de Morón		Código	SADM
Lugar de Destino	Aeropuerto de Morón		Código	SADM
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2