

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022- 97244376-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Boeing B-737-800, matrícula LV-GGK, Aeropuerto Internacional de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego

Fecha y hora del suceso: 13 de septiembre de 2022 a las 15:40 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
97244376-22	INTERVENCIÓN	13/09/22	15:40

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Ushuaia							
Provincia	Tierra del Fuego							
Coordenadas	54°	50'	36"	S	68°	18'	01"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En la fase de aproximación la aeronave notifica inconvenientes con el flaps. Se alertan los servicios de prevención. Aterriza sin novedad.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-GGK	
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	B 737-800
Nº Serie	41339	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Aerolíneas Argentinas S.A.				
Operador	Aerolíneas Argentinas S.A.				

Itinerario	Fase de Vuelo			APROXIMACIÓN	
Lugar de Salida	Aeroparque Jorge Newbery			Código	SABE
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Ushuaia			Código	SAWH
Duración Vuelo	03:44	Nº Vuelo	AR1888	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	166	0	172
Total	6	166	0	172