

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-115335116-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Boeing 737-8Q8, matrícula LV-KCE, Aeropuerto Internacional Gdor. Guzmán, provincia de Jujuy

Fecha y hora del suceso: 27 de octubre de 2022 a las 20:00 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
115335116-22	INTERVENCIÓN	27/10/22	20:00

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Gdor. Guzmán							
Provincia	Jujuy							
Coordenadas	24°	23'	34"	S	65°	05'	52"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En un vuelo comercial regular, posterior al aterrizaje, con la aeronave detenida en la posición designada, el personal de rampa advierte la rotura de la llanta derecha del tren de nariz.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-KCE	
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	737-8Q8
Nº Serie	30720	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno
Propietario	FB Líneas Aéreas S.A.				
Operador	FB Líneas Aéreas S.A.				

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeroparque Jorge Newbery			Código	SABE
Lugar de Destino	Aeropuerto Inter. Gdor. Guzmán			Código	SASJ
Duración Vuelo	02:15	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	79	0	85
Total	6	79	0	85