



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
126759547/22	ACCIDENTE	19/11/2022	20:20

<b>Lugar</b>	Aeródromo Batan							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	38°	0'	47"	S	57°	40'	46"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	203ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2
En un vuelo de aviación general de entrenamiento, la aeronave experimentó una toma de contacto anormal con la pista durante el aterrizaje.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-FCB	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Cessna	<b>Modelo</b>	150M
<b>Nº Serie</b>	15076525	<b>PMD</b>	0-2250kg	<b>Daños</b>	De importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Aterrizaje		
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Batan	<b>Código</b>	MDB	
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Batan	<b>Código</b>	MDB	
<b>Duración Vuelo</b>		<b>Nº Vuelo</b>	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1