



INFORME DE INCIDENTE

Expediente: EX-2023-10170047-APN-DNISAE#JST

Suceso: Incidente

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (grupo motor), Embraer ERJ190, matrícula LV-CHR, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 26 de enero de 2023 a las 20:38 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 19 de Octubre de 2023

Referencia: LV-CHR - Traslado de actuaciones para su archivo

De acuerdo con la información proporcionada por el investigador del suceso ocurrido el 26 de enero de 2023 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, provincia de Buenos Aires, en el cual estuvo involucrada la aeronave Embraer ERJ190, con matrícula LV-CHR, y considerando lo expresado por el Responsable Modal Operativo, se informa que la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos (DNISAE) ha concluido que los hallazgos obtenidos durante el proceso de investigación documental, conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (MAPRIAAC), quinta edición, Capítulo 2, no presentan elementos significativos que puedan contribuir a la mejora de la seguridad operacional del Estado.

Por consiguiente, se procede al archivo de las actuaciones.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
10170047/23	INCIDENTE	26/01/2023	20:38

Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	49'	02"	S	58°	32'	19"	W
Elevación / Altitud / FL	17ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación comercial regular, durante el despegue en el aeropuerto de Iguazú se habría producido la falla de una cubierta del tren de aterrizaje principal. La tripulación se dirigió al aeropuerto de Ezeiza por no haber detectado cuestiones que pudieran afectar la seguridad del vuelo. Durante el aterrizaje en Ezeiza, se produjo el desprendimiento de los restos de ambas cubiertas del tren de aterrizaje principal derecho.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-CHR	
Tipo	Avión	Marca	Embraer	Modelo	ERJ-190
Nº Serie	19000400	PMD	27001-272000kg	Daños	Leves
Propietario	Aerolíneas Argentinas S.A.				
Operador	Aerolíneas Argentinas S.A.				

Itinerario	FASE DE VUELO			Aterrizaje	
Lugar de Salida	Aeropuerto Inter. Iguazú			Código	SARI
Lugar de Destino	Aeroparque Jorge Newbery			Código	SABE
Duración Vuelo	01:40	Nº Vuelo	1731	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	5	95	0	100
Total	5	95	0	100