

# Informe de Incidente

## Sucesos Aeronáuticos



Excursión de pista

Privado

Tecnam P2002 MK2, LV-S132

LAD 5488 La Rivera, provincia de Mendoza

10 de marzo de 2023

**27153213/23**



Ministerio de Transporte  
**Argentina**

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 29 de Marzo de 2023

**Referencia:** LV-S132 - Traslado de actuaciones para su archivo

---

En atención de lo analizado por el investigador designado para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 10 de marzo de 2023, a la aeronave Tecnam P2002 MKII, matrícula LV-S132, en el LAD 5488 La Rivera, provincia de Mendoza; teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la ocurrencia del incidente y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, y los procedimientos establecidos en el MAPRIAAC (5ta. Edición) Capítulo 6 – punto 6.8 “Incidentes”, esta Dirección Nacional considera que los hallazgos obtenidos durante el proceso de investigación no revisten entidad susceptible de producir lecciones que contribuyan a la mejora de la seguridad operacional del Estado.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



| ID          | INFORME BÁSICO | FECHA      | HORA UTC |
|-------------|----------------|------------|----------|
| 27153213/23 | INCIDENTE      | 10/03/2023 | 23:00    |

|                                 |                    |     |     |   |     |     |     |   |
|---------------------------------|--------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| <b>Lugar</b>                    | LAD 5488 La Rivera |     |     |   |     |     |     |   |
| <b>Provincia</b>                | Mendoza            |     |     |   |     |     |     |   |
| <b>Coordenadas geográficas</b>  | 34°                | 45' | 40" | S | 68° | 21' | 41" | W |
| <b>Elevación / Altitud / FL</b> | 2165ft             |     |     |   |     |     |     |   |

| Reseña  | CATEGORÍA DE SUCESO | 1 | RE | 2 |
|---|---------------------|---|----|---|
| En un vuelo de Aviación General, de entrenamiento, en la fase de despegue, la aeronave tuvo una excursión de pista luego de dar motor para el despegue. |                     |   |    |   |

|                    |           |              |                  |               |           |
|--------------------|-----------|--------------|------------------|---------------|-----------|
| <b>Aeronave</b>    | <b>Nº</b> | 1            | <b>MATRÍCULA</b> | LV-S132       |           |
| <b>Tipo</b>        | Avión     | <b>Marca</b> | Tecnam           | <b>Modelo</b> | P2002 MK2 |
| <b>Nº Serie</b>    | 577       | <b>PMD</b>   | 0 – 2250kg       | <b>Daños</b>  | Leves     |
| <b>Propietario</b> | Privado   |              |                  |               |           |
| <b>Operador</b>    | Privado   |              |                  |               |           |

|                          |                                  |                 |  |            |     |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|--|------------|-----|
| <b>Itinerario</b>        | <b>FASE DE VUELO</b>             | Despegue        |  |            |     |
| <b>Lugar de Salida</b>   | LAD 5488 La Rivera               | <b>Código</b>   |  |            |     |
| <b>Lugar de Destino</b>  | LAD 5488 La Rivera               | <b>Código</b>   |  |            |     |
| <b>Duración Vuelo</b>    | 00:00                            | <b>Nº Vuelo</b> |  | <b>MET</b> | VMC |
| <b>Tipo de Operación</b> | Aviación General – Entrenamiento |                 |  |            |     |

| Lesiones     | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|--------------|-------------|-----------|-------|-------|
| Mortales     | 0           | 0         | 0     | 0     |
| Graves       | 0           | 0         | 0     | 0     |
| Leves        | 0           | 0         | 0     | 0     |
| Ninguna      | 1           | 0         | 0     | 1     |
| <b>Total</b> | 1           | 0         | 0     | 1     |