



INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2023-67900259-APN-DNISAE#JST

Suceso: Intervención

Título: Colisión en tierra, Beechcraft 23, matrícula LV-BPE, y Tecnam P92, matrícula LV-S100, Aeródromo Morón, provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 7 de junio de 2023 a las 21:00 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 31 de Julio de 2023

Referencia: LV-BPE / LV-S100 - Traslado de actuaciones para su archivo

Habiendo tomado conocimiento de las presentes actuaciones, relacionadas con el suceso ocurrido en el Aeródromo Morón, provincia de Buenos Aires, el 7 de junio de 2023, en el cual se vieran involucradas las aeronaves Beechcraft 23 y Tecnam P92, matrículas LV-BPE y LV-S100 respectivamente, se hace saber que, debido a las características del evento, resultó procedente efectuar por parte de esta Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos (DNISAE), únicamente, una intervención conforme lo previsto en el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (MAPRIAAC).

Por lo expuesto, se remiten las actuaciones a los fines que se proceda a su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
67900259	INTERVENCION	07/06/23	21:00

Lugar								
Aeródromo Morón								
Provincia								
Buenos Aires								
Coordenadas geográficas								
34°	40'	45"	S	58°	38'	34"	W	
Elevación / Altitud / FL								
98 ft								

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	GCOL	2
<p>Al poner en marcha la aeronave LV-BPE con la intención de rodar hacia otra plataforma, sin intención de realizar un vuelo, rodo de forma imprevista, el piloto no pudo detener la aeronave e impacto con el LV-S100 que se encontraba detenido 15 metros al frente, sin ocupantes a bordo. El acelerador del LV-BPE se encontraba en posición de máxima potencia.</p>				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BPE
Tipo	Avión	Marca	Beechcraft	Modelo 23
Nº Serie	M-153	PMD	0-2250 kg	Daños De Importancia
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	FASE DE VUELO			
Lugar de Salida	Aeródromo Morón			Código SADM
Lugar de Destino	Aeródromo Morón			Código SADM
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET VMC
Tipo de Operación	-			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2



Aeronave	Nº	2	MATRÍCULA	LV-S100	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	P92 MKII
Nº Serie	1616	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			
Lugar de Salida			Código	
Lugar de Destino			Código	
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET
Tipo de Operación				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	0	0	0	0