



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
70581035	ACCIDENTE	18/06/2023	21:00

Lugar	Zona Rural, San Carlos de Bolivar							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	36°	14'	28"	S	61°	08'	28"	W
Elevación / Altitud / FL	311ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general, en la fase de aterrizaje, el helicóptero experimentó una disminución de las rpm. El piloto realizó una auto rotación, pero no logra controlar el flare, e impacta contra el terreno de forma brusca. No se registraron víctimas.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-KBH	
Tipo	Helicóptero	Marca	Robinson	Modelo	R44 Raven I
Nº Serie	2647	PMD	0-2250 kg	Daños	Destruida
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Aterrizaje			
Lugar de Salida	Aeródromo Bolivar	Código	BLR		
Lugar de Destino	Aeródromo Bolivar	Código	BLR		
Duración Vuelo	00:10	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	3	0	4
Total	1	3	0	4