



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
82756806-23	INCIDENTE	14/07/23	17:00

Lugar	Aeropuerto Internacional Dr. Fernando Piragine Niveyro							
Provincia	Corrientes							
Coordenadas geográficas	27°	26'	42"	S	58°	45'	42"	W
Elevación / Altitud / FL	204 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	GCOL	2
En un vuelo regular de aviación comercial, luego de aplicar empuje para rodar, por efecto de las turbinas se produjo el vuelco de una aeronave que se encontraba estacionada en posición asignada.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-KCE	
Tipo	Avión	Marca	BOEING	Modelo	737-8Q8
Nº Serie	30720	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno
Propietario	FB Líneas Aéreas S.A.				
Operador	FB Líneas Aéreas S.A.				

Itinerario	FASE DE VUELO		RODAJE		
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Dr. Fernando Piragine Niveyro		Código	SARC	
Lugar de Destino	Aeroparque Jorge Newbery		Código	SABE	
Duración Vuelo	1.1	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	184	0	190
Total	6	184	0	190



Aeronave	Nº	2	MATRÍCULA	LV-AXM	
Tipo	Avión	Marca	PIPER	Modelo	PA A 28-161
Nº Serie	AR 28-16007	PMD	O-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			EN ESTACIONAMIENTO	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Dr. Fernando Piragine Niveyro			Código	SARC
Lugar de Destino	Estancia Santa Bárbara			Código	
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Traslado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	0	0	0	0