



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
100899257	ACCIDENTE	29/08/23	15:50

Lugar	Aeródromo Belén de Escobar							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	17'	56"	S	58°	47'	55"	W
Elevación / Altitud / FL	20ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2
Durante un vuelo de aviación general, en el marco de una inspección, al ejecutar una maniobra de autorrotación próximo a la cabecera de la pista 33, en el momento del flare, el helicóptero experimentó un vuelco sobre su lado izquierdo.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-HVZ	
Tipo	Helicóptero	Marca	Robinson	Modelo	R66
Nº Serie	0842	PMD	0 – 2250kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Maniobras			
Lugar de Salida	Aeropuerto Inter. San Fernando	Código	SADF		
Lugar de Destino	Aeropuerto Inter. San Fernando	Código	SADF		
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Otro				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	2	4
Total	2	0	2	4