

# INFORME PRELIMINAR

Expediente: EX-2023-100899257--APN-DNISAE#JST

Suceso: Accidente

Título: Contacto anormal con la pista. Robinson R66, matrícula LV-HVZ, Aeródromo Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 29/08/2023 15:50 (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

## **Junta de Seguridad en el Transporte**

Florida 361

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1005AAG

(54+11) 4382-8890/91

info@jst.gob.ar

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato: Aviación. Accidente. LV-HVZ, Aeródromo Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires. Fuente: Junta de Seguridad en el Transporte, 2024.

El presente informe se encuentra disponible en [www.argentina.gob.ar/jst](http://www.argentina.gob.ar/jst)

## ÍNDICE

<b>SOBRE LA JST .....</b>	<b>4</b>
<b>SOBRE EL MODELO SISTÉMICO DE INVESTIGACIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>SOBRE EL INFORME PRELIMINAR.....</b>	<b>7</b>

## SOBRE LA JST

La misión de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) es mejorar la seguridad a través de la investigación de accidentes e incidentes y la emisión de recomendaciones de acciones eficaces. Mediante la investigación sistémica de los factores desencadenantes, se evita la ocurrencia de accidentes e incidentes de transporte en el futuro.

De conformidad con la [Ley N.º 27.514](#) de seguridad en el transporte, la investigación de todo suceso tiene un carácter estrictamente técnico y las conclusiones no deben generar presunción de culpa ni responsabilidad administrativa, civil o penal.

Según el artículo 26 de la [Ley N.º 27.514](#), la JST puede realizar estudios específicos, investigaciones y reportes especiales acerca de la seguridad en el transporte.

Esta investigación ha sido efectuada con el único objetivo de prevenir accidentes e incidentes, según lo estipula la ley de creación de la JST.

## **SOBRE EL MODELO SISTÉMICO DE INVESTIGACIÓN**

La JST ha adoptado el modelo sistémico para el análisis de los accidentes e incidentes de transporte modales, multimodales y de infraestructura conexa.

El modelo ha sido ampliamente adoptado, como así también validado y difundido por organismos líderes en la investigación de accidentes e incidentes a nivel internacional.

Las premisas centrales del modelo sistémico de investigación de accidentes son las siguientes:

- Las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea o las fallas técnicas del equipamiento constituyen los factores desencadenantes e inmediatos del evento. Estos constituyen el punto de partida de la investigación y son analizados con referencia a las defensas del sistema de transporte junto a otros factores, que en muchos casos se encuentran alejados en tiempo y espacio del momento preciso de desencadenamiento del evento.
- Las defensas del sistema de transporte procuran detectar, contener y ayudar a recuperar las consecuencias de las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea o las fallas técnicas del equipamiento. Las defensas se agrupan bajo tres entidades genéricas: tecnología, normativa (incluyendo procedimientos) y entrenamiento.
- Los factores que permiten comprender el desempeño del personal operativo de primera línea o la ocurrencia de fallas técnicas, así como explicar las fallas en las defensas, están generalmente alejados en el tiempo y el espacio del momento de desencadenamiento del evento. Son denominados factores sistémicos, y están vinculados estrechamente a elementos tales como, por ejemplo, el contexto de la operación, las normas y procedimientos, la capacitación del personal, la gestión de la seguridad operacional por parte de la organización a la que reporta el personal operativo y la infraestructura.

En consecuencia, la investigación basada en el modelo sistémico tiene el objetivo de identificar los factores relacionados con el accidente, así como otros factores de riesgo de seguridad operacional que, aunque no guarden una relación de causalidad con el suceso investigado, tienen potencial desencadenante bajo otras circunstancias operativas. De esta manera, la investigación sistémica buscará mitigar riesgos y prevenir accidentes e incidentes

a partir de Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) que promuevan acciones viables, prácticas y efectivas.

## **SOBRE EL INFORME PRELIMINAR**

El Informe Preliminar tiene como objetivo comunicar, en un plazo de 30 días posteriores al suceso, los datos obtenidos durante las etapas iniciales de la investigación. Esta información actualizada complementa la proporcionada en la notificación inicial del suceso.

El presente Informe Preliminar es confeccionado mediante la plataforma de la *European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems* (ECCAIRS), un sistema desarrollado por la Unión Europea para asistir a las diferentes autoridades responsables del transporte y de la investigación de accidentes e incidentes en la mejora de la seguridad operacional. El ECCAIRS permite, de manera estandarizada, recolectar, analizar y compartir información acerca de los sucesos en un formato compatible con el Sistema de Notificación de Accidentes/Incidentes de Aviación (ADREP).

## Informe Preliminar

### Datos del Suceso

<b>Clasificación del suceso</b>	<i>Accident</i>		
<b>Categoría del suceso</b>	<i>ARC: Abnormal runway contact</i>		
<b>Instancia</b>	<i>Preliminary</i>		
<b>Día/hora UTC</b>	<i>29/8/2023</i>	<i>15:50</i>	
<b>Estado/lugar del suceso</b>	<i>South America Argentina</i>		
<b>Nombre del lugar</b>	<i>Ad. Belén de Escobar (PBA), Buenos Aires</i>		
<b>Latitud</b>	<i>34:17:56 South</i>		
<b>Longitud</b>	<i>58:47:55 West</i>		

### Reseña del Vuelo

*Durante un vuelo de aviación general en el marco de una inspección, al ejecutar una maniobra de autorotación, próximo a la cabecera de la pista 33 del Aeródromo de Escobar, en el momento del flare, el helicóptero experimentó un vuelo sobre su lado izquierdo.*

### Información del Vuelo

<b>Lugar de salida</b>	<i>Argentina SADF : San Fernando, Ba</i>
<b>Lugar de destino</b>	<i>Argentina SADF : San Fernando, Ba</i>
<b>Duración del vuelo</b>	<i>0,5 Hour(s)</i>
<b>Indicativo</b>	<i>LV-HVZ</i>
<b>Fase del vuelo</b>	<i>Manoeuvring</i>

### Lesiones al Personal

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desc.	Total
Total en superficie	0	0	0	0	0	0
Total en aeronave	0	0	0	4	0	4
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

### Información de la Aeronave

<b>Matrícula</b>	<b>LV-HVZ</b>
<b>Estado de matrícula</b>	Argentina
<b>Daños en la aeronave</b>	Substantial
<b>Fabricante/modelo</b>	ROBINSON R66
<b>Categoría de aeronave</b>	Rotorcraft Helicopter Small/light Helicopter Small Helicopter
<b>Año de fabricación</b>	2017
<b>Número de serie</b>	0842
<b>PMD</b>	1225 kg
<b>Grupo masa</b>	0-2 250 kg
<b>Ciclos totales</b>	
<b>Horas totales</b>	477 Hour(s)
<b>Doc. de mantenimiento</b>	
<b>Certificado de aeronavegabilidad</b>	

### Información del Motor

<b>Posición</b>	1
<b>Fabricante/modelo</b>	ROLLS-ROYCE (250-C300/A1)
<b>Número de serie</b>	RRE-200852
<b>Horas totales</b>	477 Hour(s)

<b>Ciclos totales</b>	
<b>Horas DURG</b>	<i>0 Hour(s)</i>
<b>Ciclos DURG</b>	
<b>Horas DUI</b>	<i>46 Hour(s)</i>

**Información sobre el Personal**

<b>Edad</b>	<i>43 Year(s)</i>	<b>Sexo</b>
<b>Función a bordo</b>	<i>Pilot-in-command</i>	
<b>Tipo de licencia</b>	<i>Helicopter pilots</i>	
<b>Habilitaciones</b>		
<b>Licencia emitida en</b>	<i>State of Registry</i>	
	<i>Horas de vuelo - General</i>	<i>Horas de vuelo - En el tipo</i>
<b>Totales</b>		<b>Totales</b>
<b>Últimos 90 días</b>		<b>Últimos 90 días</b>
<b>Últimas 24 horas</b>		<b>Últimas 24 horas</b>

**Información sobre el Personal**

<b>Edad</b>	<i>65 Year(s)</i>	<b>Sexo</b>
<b>Función a bordo</b>	<i>Co-pilot</i>	
<b>Tipo de licencia</b>	<i>Helicopter pilots Commercial pilot</i>	
<b>Habilitaciones</b>		
<b>Licencia emitida en</b>	<i>State of Registry</i>	
	<i>Horas de vuelo - General</i>	<i>Horas de vuelo - En el tipo</i>
<b>Totales</b>		<b>Totales</b>
<b>Últimos 90 días</b>		<b>Últimos 90 días</b>
<b>Últimas 24 horas</b>		<b>Últimas 24 horas</b>

### Información Meteorológica

<b>Meteorología relevante</b>	<i>No</i>
<b>Condiciones MET</b>	<i>VMC</i>
<b>Visibilidad</b>	
<b>Condiciones de luz</b>	
<b>Descripción del viento</b>	
<b>Dirección del viento</b>	
<b>Intensidad del viento</b>	
<b>Medición de velocidad</b>	
<b>Ráfagas de viento</b>	

### Información sobre el Lugar del Suceso

<b>Lugar de los restos</b>	<i>On aerodrome/airstrip</i>
<b>Tipo de terreno</b>	<i>Level/flat</i>
<b>Elevación</b>	<i>20 ft</i>
<b>Tipo de superficie</b>	<i>Grass</i>
<b>Distancia recorrida</b>	<i>0 m</i>

### Supervivencia

<b>Supervivencia</b>	<i>Yes</i>
<b>Método de localización</b>	<i>Sighting of occupants</i>
<b>Estado del ELT</b>	<i>Not activated</i>
<b>Sist. de sujeción piloto</b>	
<b>Sist. de sujeción copiloto</b>	
<b>Tiempo de escape</b>	

### Información sobre el Operador

<b>Tipo de operación</b>	<i>Non-Commercial Operations Other</i>
<b>Tipo de planificación</b>	<i>Non-scheduled</i>
<b>Operador</b>	<i>Argentina Private Operator</i>
<b>Tipo de operador</b>	<i>Private owner</i>

### Líneas de Investigación

<b>Factor descriptivo</b>	<i>Aircraft and operations Aircraft operation Aircraft operational mode Practice autorotation</i>
<b>Justificación del factor</b>	<i>Piloto en fase de habilitacion practicando la maniobra de autorotación</i>