



Informe Provisional

SUCESO: Accidente

TÍTULO: Perdida de control en vuelo / fuego/humo (post impacto). Beech 36-G36, matrícula LV-GLQ, Ap. Brig. Raúl Ojeda (LUQ), San Luis, provincia de San Luis

FECHA Y HORA DEL SUCESO: 17 de septiembre de 2023 a las 12:35 horas UTC

EXPEDIENTE: EX-2023-109799769--APN-DNISAE#JST

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS AERONÁUTICOS

Junta de Seguridad en el Transporte

Av. del Libertador 405 1º piso, Buenos Aires, Argentina CP1001.

www.argentina.gob.ar/jst

info@jst.gob.ar

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato: Aviación. Accidente. LV-GLQ. Ap. Brig. Raúl Ojeda (LUQ), San Luis, provincia de San Luis. Fuente: Junta de Seguridad en el Transporte.

El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst

ÍNDICE

SOBRE LA JST	4
SOBRE EL MODELO SISTÉMICO DE INVESTIGACIÓN	5
SOBRE EL INFORME PROVISIONAL	7

SOBRE LA JST

En 2019, mediante la [Ley N.º 27.514](#), se declaró de interés público y objetivo de la República Argentina la Política de Seguridad en el Transporte. En el marco de esta normativa, se creó la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) como un organismo descentralizado, dotado de autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como privado. Inicialmente bajo la órbita del entonces Ministerio de Transporte, la JST depende actualmente de la Secretaría de Transporte, que forma parte del Ministerio de Economía.

La misión de la JST es mejorar la seguridad operacional mediante la investigación de accidentes e incidentes, y la emisión de recomendaciones que promuevan acciones eficaces. Este objetivo se desarrolla a través del análisis sistémico de los factores desencadenantes, las fallas en las defensas y los factores humanos y organizacionales asociados al suceso, con el fin de prevenir futuros eventos de transporte o mitigar sus consecuencias.

En concordancia con la [Ley N.º 27.514](#), las investigaciones realizadas por la JST tienen un carácter estrictamente técnico. Sus conclusiones no deben interpretarse como indicio o presunción de culpa, ni como determinantes de responsabilidad administrativa, civil o penal.

SOBRE EL MODELO SISTÉMICO DE INVESTIGACIÓN

La JST ha adoptado el modelo sistémico para el análisis de los accidentes e incidentes de transporte modales, multimodales y de infraestructura conexas.

El modelo ha sido ampliamente adoptado, como así también validado y difundido por organismos líderes en la investigación de accidentes e incidentes a nivel internacional.

Las premisas centrales del modelo sistémico de investigación de accidentes son las siguientes:

- Las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea o las fallas técnicas del equipamiento constituyen los factores desencadenantes e inmediatos del evento. Estos constituyen el punto de partida de la investigación y son analizados con referencia a las defensas del sistema de transporte junto a otros factores, que en muchos casos se encuentran alejados en tiempo y espacio del momento preciso de desencadenamiento del evento.
- Las defensas del sistema de transporte procuran detectar, contener y ayudar a recuperar las consecuencias de las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea o las fallas técnicas del equipamiento. Las defensas se agrupan bajo tres entidades genéricas: tecnología, normativa (incluyendo procedimientos) y entrenamiento.
- Los factores que permiten comprender el desempeño del personal operativo de primera línea o la ocurrencia de fallas técnicas, así como explicar las fallas en las defensas, están generalmente alejados en el tiempo y el espacio del momento de desencadenamiento del evento. Son denominados factores sistémicos, y están vinculados estrechamente a elementos tales como, por ejemplo, el contexto de la operación, las normas y procedimientos, la capacitación del personal, la gestión de la seguridad operacional por parte de la organización a la que reporta el personal operativo y la infraestructura.

En consecuencia, la investigación basada en el modelo sistémico tiene el objetivo de identificar los factores relacionados con el accidente, así como otros factores de riesgo de seguridad operacional que, aunque no guarden una relación de causalidad con el suceso investigado, tienen potencial desencadenante bajo otras circunstancias operativas. De esta manera, la investigación sistémica buscará mitigar riesgos y prevenir accidentes e incidentes a partir de Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) que promuevan acciones viables, prácticas y efectivas.

SOBRE EL INFORME PROVISIONAL

La JST divulgará el Informe de Seguridad Operacional (ISO) en el plazo más corto posible, preferentemente dentro de los 12 meses de ocurrido el suceso. No obstante, el grado de complejidad de la investigación del suceso puede implicar que el ISO demande más tiempo y que no resulte posible divulgarlo dentro este período. En estos casos, la JST difunde un Informe Provisional en cada aniversario del suceso, conforme lo establecido por el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago/44) ratificado por Ley N.º 13.891.

El **Informe Provisional** brinda información actualizada respecto del suceso, agregando información pertinente a la ya comunicada en la notificación inicial y en el Informe Preliminar.

Además, resume el estado de la investigación, sus avances y pormenores, las deficiencias de seguridad operacional detectadas y, cuando corresponda, las RSO anticipadas.

El presente **Informe Provisional** es confeccionado mediante la plataforma de la *European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems* (ECCAIRS), un sistema desarrollado por la Unión Europea para asistir a las diferentes autoridades responsables del transporte y de la investigación de accidentes e incidentes en la mejora de la seguridad operacional. El ECCAIRS permite, de manera estandarizada, recolectar, analizar y compartir información acerca de los sucesos en un formato compatible con el Sistema de Notificación de Accidentes/Incidentes de Aviación (ADREP).

Informe Provisional

Datos del Suceso

Clasificación del suceso	Accident
Categoría del suceso	<i>LOC-I: Loss of control - inflight F-POST: Fire/smoke (post-impact)</i>
Instancia	<i>Factual</i>
Día/hora UTC	<i>17/9/2023 12:35</i>
Estado/lugar del suceso	<i>South America Argentina</i>
Nombre del lugar	<i>Ap. Brig. Raúl Ojeda (LUQ), San Luis, San Luis</i>
Latitud	<i>33:16:28 South</i>
Longitud	<i>66:21:31 West</i>

Reseña del Vuelo

En un vuelo de Aviación General, de traslado, luego de la fase de despegue, la aeronave alcanzó aproximadamente 20 metros de altura, se desplazó del eje de pista hacia su izquierda e impactó contra el alambrado perimetral del lado oeste del aeropuerto. Como consecuencia del accidente, la aeronave se incendió y sus tres ocupantes fallecieron debido a las quemaduras sufridas en el suceso.

Severidad

Nivel de daños	<i>Destroyed</i>
Nivel de lesiones	<i>Fatal</i>
Daños a terceros	

Información del Vuelo

Lugar de salida	<i>Argentina</i> <i>SAOU (LUQ) : San Luis, SI</i>
Lugar de destino	<i>Argentina</i> <i>SADF : San Fernando, Ba</i>
Duración del vuelo	<i>0,1 Hour(s)</i>
Call sign	<i>LV-GLQ</i>
Fase del vuelo	<i>Take-off</i>

Lesiones al Personal

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desc.	Total
Total en superficie	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total en aeronave	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>
Total	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>

Información de la Aeronave

Matrícula	<i>LV-GLQ</i>
Estado de matrícula	<i>Argentina</i>
Daños en la aeronave	<i>Destroyed</i>
Fabricante/modelo	<i>BEECH</i> <i>36</i> <i>G36</i>
Categoría de aeronave	<i>Fixed Wing</i> <i>Aeroplane</i> <i>Small Aeroplane</i> <i>Small Aeroplane</i>
Año de fabricación	<i>2016</i>
Número de serie	<i>E-4083</i>
PMD	<i>1726 kg</i>
Grupo masa	<i>0-2 250 kg</i>
Ciclos totales	<i>451</i>

Tipo de combustible	<i>Reciprocating engine fuel</i>
Horas totales	<i>610,1 Hour(s)</i>
Doc. de mantenimiento	<i>Current</i>
Certificado de aeronavegabilidad	<i>Valid</i>

Información del Motor

Posición	<i>1</i>
Fabricante/modelo	<i>CONTINENTAL (TELEDYNE) USA IO-550, IOF-550 (IO-550-B128B)</i>
Número de serie	<i>1031490</i>
Horas totales	<i>610,1 Hour(s)</i>
Ciclos totales	<i>451</i>
Horas DURG	
Ciclos DURG	
Horas DUI	<i>28,3 Hour(s)</i>

Información de la Hélice

Posición	<i>1</i>
Fabricante	<i>HARTZELL PROPELLER INC.</i>
Modelo	<i>PHC-C3YF-1RF</i>
Número de serie	<i>QG-1080B</i>
Horas totales	<i>610,1 Hour(s)</i>
Horas DURG	<i>145,5 Hour(s)</i>
Horas DUI	<i>28,3 Hour(s)</i>

Información sobre el Personal

Edad	<i>36 Year(s)</i>	Sexo	<i>Male</i>
Función a bordo	<i>Pilot-in-command</i>		
Tipo de licencia	<i>Aeroplane pilot Commercial pilot</i>		
Licencia emitida en	<i>State of Registry</i>		
Habilitaciones			
	<i>Horas de vuelo - General</i>		<i>Horas de vuelo - En el tipo</i>
Totales	<i>1858,4 Hour(s)</i>	Totales	
Últimos 90 días		Últimos 90 días	
Últimas 24 horas		Últimas 24 horas	

Información Meteorológica

Meteorología relevante	<i>Yes</i>
Condiciones MET	<i>VMC</i>
Visibilidad	<i>20000 m</i>
Condiciones de luz	<i>Daylight</i>
Descripción del viento	<i>Variable</i>
Dirección del viento	<i>90 Degree(s)</i>
Intensidad del viento	<i>28 kt</i>
Medición de velocidad	<i>Surface</i>
Ráfagas de viento	<i>Yes</i>

Información sobre el Lugar del Suceso

Lugar de los restos	<i>On aerodrome/airstrip</i>
Tipo de terreno	<i>Level/flat</i>
Elevación	<i>2329 ft</i>
Tipo de superficie	<i>Wooded/tree covered</i>
Distancia recorrida	<i>5 m</i>

Información sobre los Restos de la Aeronave y el Impacto

Velocidad de impacto	<i>60 kt</i>
Nivel de velocidad	<i>Low</i>
Ángulo de impacto	<i>Low</i>
Actitud de cabeceo	<i>Nose level</i>
Actitud de roldo	<i>Wings level</i>

Supervivencia

Supervivencia	<i>No</i>
Método de localización	<i>Other</i>
Estado del ELT	<i>Operated effectively</i>
Sist. de sujeción piloto	<i>Unknown</i>
Sist. de sujeción copiloto	<i>Unknown</i>
Tiempo de escape	

Información sobre el Operador

Tipo de operación	<i>Non-Commercial Operations Business</i>
Tipo de planificación	<i>Non-scheduled</i>
Operador	<i>Argentina Private Operator</i>
Tipo de operador	<i>Private owner</i>

Estado de la Investigación

Estado de la investigación	
-----------------------------------	--

*Se realizó un relevamiento fotográfico del lugar del accidente.
Se analizaron las comunicaciones entre la TWR del aeropuerto de San Luis y el piloto del LV-GLQ.
Se analizó el informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional y se le solicitó una ampliación de la información. Se realizó un estudio de las características e influencia de los vientos en las operaciones del aeropuerto de San Luis.
Se recopiló información técnica de la aeronave para determinar su condición de aeronavegabilidad previa al accidente y su estado de mantenimiento.
Se analizó la Certificación Médica Aeronáutica, habilitaciones, licencias, última foliación de horas de vuelo y documentación perteneciente al piloto.
Se analizó el desempeño del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios aeropuerto y su Manual de funcionamiento. Se realizaron seis entrevistas con bomberos que intervinieron en el incendio del LV-GLQ.
Se solicitó el informe de autopsia de los fallecidos en el accidente.
Se realizó el análisis de laboratorio del combustible de la aeronave.
Se realizó una entrevista con la operadora de la TWR del aeropuerto de San Luis que estuvo de turno el día del suceso.
Se encuentra en revisión y análisis el Plan de Emergencia del aeropuerto de San Luis.
Se analizaron todos los videos disponibles de las cámaras del aeropuerto de San Luis relacionados con el accidente.*

Acciones correctivas

No hay acciones correctivas y/o de mitigación por ahora.