

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
145768499-23	INTERVENCIÓN	22/11/23	13:40

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Morón							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	40'	43"	S	058°	38'	37"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	F-NI	2
En un vuelo de aviación general de instrucción, posterior al despegue, la tripulación percibió olor a quemado y por precaución aterrizó por la pista 02.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-S048	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	Astore
Nº Serie	056	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo		
Lugar de Salida	Aeropuerto Morón		Código SADM
Lugar de Destino	Aeropuerto Morón		Código SADM
Duración Vuelo	00:21	Nº Vuelo	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción		

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.