

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
145480458-23	INTERVENCIÓN	28/11/23	07:50

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Presidente Perón							
Provincia	Neuquén							
Coordenadas	38°	56'	56"	S	68°	09'	21"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general de instrucción, en fase de aterrizaje, la aeronave queda detenida sobre la pista debido a una pinchadura del neumático izquierdo.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-IDE
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo 150
Nº Serie	17185	PMD	0-2250 kg	Daños Leves
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo	ATERRIZAJE		
Lugar de Salida	Aeródromo Allen	Código	ALL	
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Presidente Perón	Código	SAZN	
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo	1	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.