

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2023-145480458-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Cessna 150, matrícula LV-IDE, Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón, provincia de Neuquén

Fecha y hora del suceso: 28 de noviembre de 2023 a las 07:50 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
145480458-23	INTERVENCIÓN	28/11/23	07:50

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Presidente Perón							
Provincia	Neuquén							
Coordenadas	38°	56'	56"	S	68°	09'	21"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general de instrucción, en fase de aterrizaje, la aeronave queda detenida sobre la pista debido a una pinchadura del neumático izquierdo.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-IDE
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	150	
Nº Serie	17185	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Allen			Código	ALL
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Presidente Perón			Código	SAZN
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2