

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
1520240017-23	ACCIDENTE	21/12/23	21:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Lincoln							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	57'	27"	S	61°	31'	53"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	ARC	2
En un vuelo de aviación general, en la fase de aterrizaje, al realizar un contacto anormal con la pista, colapsó el tren de nariz ocasionando daños en la hélice por el contacto de la misma con el terreno.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-OMR
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo PA-A 38-112
Nº Serie	AR-38-80A0183	PMD	0-2250 kg	Daños De Importancia
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo	ATERRIZAJE		
Lugar de Salida	Aeródromo Lincoln	Código	LIN	
Lugar de Destino	Aeródromo Lincoln	Código	LIN	
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.