

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
153827561-23	ACCIDENTE	28/12/23	14:00

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Villa Rumipal – Primer Teniente Mario Nívoli							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas	32°	10'	08"	S	64°	29'	48"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
Durante un vuelo de aviación general (placer), en la fase inicial de ascenso, la hélice experimenta la separación de una sección, resultando en la detención del motor y la necesidad de realizar un aterrizaje de emergencia en una zona no preparada.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-FQS
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo P2008-JC
Nº Serie	1068	PMD	0-2250 kg	Daños Destruida
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo	ASCENSO INICIAL		
Lugar de Salida	Aeródromo Villa Rumipal – Primer Teniente Mario Nívoli	Código	VRU	
Lugar de Destino	Aeródromo Villa Rumipal – Primer Teniente Mario Nívoli	Código	VRU	
Duración Vuelo	00:10	Nº Vuelo	-	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.