

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
404649-24	ACCIDENTE	30/12/23	11:40

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Público no controlado Chascomús							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	35°	32'	13"	S	58°	03'	50"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
En el circuito de aproximación a la cabecera 22, la aeronave presenta una falla de motor, por lo cual intenta realizar un aterrizaje de emergencia en un campo próximo a la pista donde embiste un perímetro alambrado y capota.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-GSL
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo C-172
Nº Serie	46739	PMD	0-2250 kg	Daños De Importancia
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo		APROXIMACIÓN	
Lugar de Salida	Aeródromo Público no controlado Chascomús		Código	MUS
Lugar de Destino	Aeródromo Público no controlado Chascomús		Código	MUS
Duración Vuelo	00:05	Nº Vuelo	-	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.