

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
1626303-24	INTERVENCIÓN	04/01/24	21:20

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	49'	02"	S	58°	32'	59"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
Durante un vuelo Internacional comercial Regular, en la fase de rodaje a la cabecera 11, el personal de control terrestre detectó una pérdida de fluidos en el motor #2, por lo que se detuvo precautoriamente la operación para realizar una inspección. No se produjeron daños ni lesiones.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	CP-3215
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo 737-85R
Nº Serie	36695	PMD	27001-272000 kg	Daños Ninguno
Propietario	-			
Operador	Boliviana de Aviación			

Itinerario	Fase de Vuelo			RODAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional M. Pistarini			Código	SAEZ
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Viru Viru			Código	SLVR
Duración Vuelo	00:02	Nº Vuelo	0709	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	163	0	169
Total	6	163	0	169

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.