

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
18280092-24	ACCIDENTE	15/02/24	14:30

Lugar del suceso								
Lugar	Zona Rural de Villa Eloísa							
Provincia	Santa Fe							
Coordenadas	32°	53'	53"	S	61°	33'	20"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	CFIT	2	LALT
En un vuelo de aviación agrícola, la aeronave impacta con un cable de tendido eléctrico lo que afectó las posibilidades de control de la misma, por lo que impacta con el terreno; la piloto abandona la aeronave por sus propios medios. La aeronave se incendia resultando destruida.					

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-BSU
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-36-6-300	
Nº Serie	AR-3677600-60	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			MANIOBRAS	
Lugar de Salida	Aeródromo privado El Gaucho			Código	EGO
Lugar de Destino	Aeródromo Privado El Gaucho			Código	EGO
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.