

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE	21/02/24	23:43

Lugar del suceso									
Lugar	Sobre el partido de Gregorio de Laferrere, zona Sur-Oeste del AMBA								
Provincia	Buenos Aires								
Coordenadas	°	'	"	S	°	'	"	W	

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación comercial regular, durante el ascenso inicial, la aeronave tuvo una falla de los sistemas de abordaje. El vuelo retornó al aeropuerto de salida y aterrizó sin otros inconvenientes.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-HKS
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	737-8AS	
Nº Serie	33821	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	FB Líneas Aéreas S.A.					

Itinerario	Fase de Vuelo			ASCENSO INICIAL	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza			Código	SAEZ
Lugar de Destino	Aeropuerto Mayor D. Carlos Eduardo Krause - Iguazú			Código	SARI
Duración Vuelo	00:40	Nº Vuelo	FO5106	MET	IMC
Tipo de Operación					

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	183	0	189
Total	6	183	0	189

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.