

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2024-43853976--APN-DNISAE#JST

Título: Pérdida de separación. Embraer 190, matrícula LV-CET, Vertical posición MUPER, en descenso para 3000 aproximación ILS pista 13, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 24/04/2024 17:55 (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INTERVENCIÓN	24/04/24	17:55

Lugar del suceso									
Lugar	Vertical posición MUPER, en descenso para 3000 aproximación ILS pista 13 Aeroparque Jorge Newbery.								
Provincia	C.A.B.A.								
Coordenadas	°	'	"	S	°	'	"	W	

Reseña	Categoría de suceso	1	MAC	2
Durante un vuelo comercial regular, cuando la aeronave se encontraba próxima a la vertical de posición MUPER realizando procedimiento ILS Z RWY 13 de AEP, en descenso para 3000 ft de acuerdo con lo autorizado por la TWR de Aeroparque. Luego efectuó una maniobra de TCAS RA (Resolution Advisory), con demanda de CLIMB. Allí la aeronave ascendió hasta 3300 ft aproximadamente. Posteriormente se retomó la aproximación y se realizó el aterrizaje en modo normal.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-CET
Tipo	Avión	Marca	Embraer	Modelo	190	
Nº Serie		PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Aerolíneas Argentinas					
Operador	Aerolíneas Argentinas					

Itinerario	Fase de Vuelo			APROXIMACIÓN	
Lugar de Salida	Aeropuerto Catamarca			Código	CTC
Lugar de Destino	Aeroparque Jorge Newbery			Código	AEP
Duración Vuelo	01:25	Nº Vuelo	AR1455	MET	
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	s/d	s/d	0	s/d