

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
66438722-24	ACCIDENTE	21/06/24	13:00

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo La Puntilla – Luján de Cuyo – Godoy Cruz							
Provincia	Mendoza							
Coordenadas	32°	57'	32"	S	68°	52'	16"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
<p>En un vuelo de aviación general (entrenamiento) al realizar maniobras de circuito de pista, luego de dar motor, sin pista remanente se produjo una pérdida de potencia de motor. El piloto aterrizó de emergencia, fuera del aeródromo e impactó contra una construcción. Ambos tripulantes abandonaron la aeronave por sus propios medios.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-S025	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	P2002 Sierra
Nº Serie	528	PMD	0-2250 kg	Daños	Destruída
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			DESPEGUE	
Lugar de Salida	Aeródromo La Puntilla - Mendoza			Código	DOP
Lugar de Destino	Aeródromo La Puntilla			Código	DOP
Duración Vuelo	00:40	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.