

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE GRAVE	16/07/24	00:50

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Río Cuarto							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas	33°	05'	32"	S	64°	16'	10"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	F-NI	2
Durante un vuelo nocturno de instrucción, en la fase de ascenso posterior al despegue, saltó fusible de equipo de comunicación y se observó humo en la cabina. Se realizó aterrizaje de emergencia en pista.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-IQV
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	152	
Nº Serie	15283798	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			ASCENSO INICIAL	
Lugar de Salida	Aeródromo Río Cuarto			Código	SAOC
Lugar de Destino	Aeródromo Río Cuarto			Código	SAOC
Duración Vuelo	01:15	Nº Vuelo	3	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.