

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE	21/07/24	15:37

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	49'	02"	S	58°	32'	19"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	OTHR	2
Al finalizar un vuelo de aviación comercial regular de pasajeros, durante la inspección visual exterior de la aeronave en plataforma, el personal de mantenimiento observó daños leves (pequeña perforación), por lo que decidieron cancelar el siguiente vuelo programado a instancias de la consulta con la base de la compañía. No se observaron otros daños.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		PH-BHA
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	B-787-9	
Nº Serie	36113	PMD	>272.000 kg	Daños	Leves	
Propietario	Privado					
Operador	KLM					

Itinerario	Fase de Vuelo			DESCONOCIDA	
Lugar de Salida	Aeropuerto Arturo Merino Benitez – Santiago de Chile			Código	SCEL
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza			Código	SAEZ
Duración Vuelo	01:55	Nº Vuelo	KL702	MET	IMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	13	262	0	275
Total	13	262	0	275

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.