

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE	02/08/24	13:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	49'	04"	S	58°	32'	13"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general de traslado, en la fase de rodaje hacia la pista 35, a la altura de calle de rodaje Delta, la aeronave experimentó una pinchadura de neumático del tren principal izquierdo penalizando dicha calle de rodaje.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-JVZ
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-46-350P	
Nº Serie	4636542	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo		RODAJE		
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza		Código	SAEZ	
Lugar de Destino	Estancia El Pingo		Código	LAD2507	
Duración Vuelo		Nº Vuelo	2	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Traslado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	2	0	4
Total	2	2	0	4

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.