

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE	18/08/24	00:07

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo							
Provincia	Tucumán							
Coordenadas	26°	50'	18"	S	065°	06'	16"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>En un vuelo regular de aviación comercial (AR1475), en la fase de crucero, la aeronave, volando con un generador diferido, experimentó falla de la unidad de potencia auxiliar (APU). Se declaró en emergencia y regresó al aeropuerto de salida.</p>				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-FWS
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	737-8LP	
Nº Serie	41711	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Aerolíneas Argentinas S.A.					
Operador	Aerolíneas Argentinas S.A.					

Itinerario	Fase de Vuelo		EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo		Código	SANT
Lugar de Destino	Aeroparque Jorge Newbery		Código	SABE
Duración Vuelo	02:07	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	s/d	s/d	0	s/d

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.