

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE	04/09/24	21:15

Lugar del suceso								
Lugar	Ruta provincial N° 13 (El Obrador)							
Provincia	Chaco							
Coordenadas	27°	34'	35"	S	59°	09'	51"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
En un vuelo de aviación general de traslado, el motor de la aeronave presentó una reducción de potencia, por lo que el piloto aterrizó en una ruta.				

Aeronave	N°	1	Matrícula	LV-IIG
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo 182 G
N° Serie	18255625	PMD	0-2250 kg	Daños Ninguno
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo	EN RUTA / CRUCERO		
Lugar de Salida	Fuerte Esperanza	Código	LAD 2916	
Lugar de Destino	Aeroclub Chaco	Código	RES	
Duración Vuelo	04:00	N° Vuelo	1	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Traslado			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	2	0	3
Total	1	2	0	3

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.