



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-30808849- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	23/3/2022	Hora	9:30, aproximadamente
Lugar	RN 9, kilómetro 1451		
Departamento	Metán		
Provincia	Salta		
Coordenadas	-25.576917, -64.969182		

Notificación			
Fecha	23/3/2022	Hora	14.00
Fuente	Centro de Control y Respuesta (CCR) JST		

Reseña	Tipo de evento: Colisión por alcance
<p>El suceso tuvo lugar en la RN 9, kilómetro 1451, departamento de Metán, Salta, a las 9:30, aproximadamente. Por motivos que se encuentran bajo investigación, un camión Chevrolet 814 (Vehículo 1) que circulaba con sentido de sur a norte por la calzada de la ruta, fue embestido por alcance por otro camión Mercedes Benz Axor-237 con semirremolque (Vehículo 2). Como consecuencia del impacto, se produjo el despiste de ambas unidades y el vuelco del Vehículo 1 sobre el talud adyacente al carril de circulación. El conductor del Vehículo 1 resultó lesionado.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	1	0	2
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	1	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Transporte de Cargas	A determinar	1
Vehículo 2	Transporte de Cargas	Nacional	1
Total			1



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Penal 2 de Metán
Policía	Comisaría 30 de Metán
	Grupo Técnico Criminalística de Metán
Bomberos	Bomberos Voluntarios Metán
SAMEC	Hospital del Carmen de Metán

Vehículo 1	Dominio: UKA022	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg).	
Marca	Chevrolet	
Modelo	814	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	1S – 1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	16/4/2015
	Vencimiento	16/4/2016
	Estado	Vencida
RUTA	No se encuentra inscripto	
Ubicación de daños	Sector posterior izquierdo de caja.	
Descripción de daños	Deformaciones. Abolladuras. Huellas de fricción.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Ripio
	Origen	A determinar
	Destino	Metán
Sentido de circulación	Vía	RN 9
	Desde	Rosario de la Frontera
	Hacia	Metán

Vehículo 2	Dominio: JPX287	Tipo: Tractor
Categoría	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg).	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	Axor-237	
Año	2011	
Tipo de caja	CCG	
Configuración de ejes	1S – 2D	



Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	14/1/2022
	Vencimiento	14/1/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	30/4/2021
	Clase de carga habilitada	Carga masiva o granel
Ubicación de daños	Sector posterior izquierdo de caja.	
Descripción de daños	Deformaciones. Abolladuras. Huellas de fricción.	
Dominio:		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: Remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos (10.000 kg).	
Marca	Trenquemolque	
Modelo	TM145A	
Año	2013	
Tipo de caja	CAG	
Configuración de ejes	1D – 2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	27/12/2021
	Vencimiento	27/12/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	4/1/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Laterales izquierdo y derecho de la carrocería.	
Descripción de daños	Desprendimiento de las compuertas laterales.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Cemento
	Origen	Provincia de Tucumán
	Destino	Provincia de Jujuy
Sentido de circulación	Vía	RN 34
	Desde	Rosario de la Frontera
	Hacia	Metán

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1

Certificado RUTA	A determinar
Fecha de inscripción	A determinar
Tipo de transportista	A determinar
Categoría del transportista	A determinar



Empresa operadora del servicio del Vehículo 2	
Certificado RUTA	A089662
Fecha de inscripción	19/12/2012
Tipo de transportista	Empresa de Transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Peligrosa.

Conductores involucrados					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	41	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	M	40	Ileso

Habilitaciones Conductor Vehículo 1		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	
	Clase	
	Vencimiento	
LiNTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	

Habilitaciones Conductor Vehículo 2		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	
	Clase	
	Vencimiento	
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	18/1/2023

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No aplica



Fotografías del suceso



Figura 1. Zona de la colisión por alcance entre los vehículos. En el fondo, arriba a la derecha, se observa el Vehículo 1 en su punto de inmovilidad final. Fuente: JST, 2022.



Figura 2. Punto de inmovilidad final del Vehículo 1 (a la izquierda) y estado del Vehículo 2 ya desplazado del lugar del suceso (a la derecha). Fuente: JST, 2022.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
- Registro Único del Transporte Automotor (RUTA)
- Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI).

Solicitud de información

- Fiscalía Penal de Metán.
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).