



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-33204331- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	04/04/2022	Hora	13:00
Lugar	Avenida 9 de Julio intersección Avenida Córdoba		
Localidad/Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas	-34.5988629,-58.3826512		

Notificación			
Fecha	04/04/2022	Hora	14:15
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión por alcance
<p>El accidente ocurrió el lunes 4 de abril de 2022, aproximadamente a las 13:00, la intersección entre Avenida 9 Julio y Avenida Córdoba, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre el sentido de circulación desde calle Paraguay hacia Avenida Corrientes. Un ómnibus de la línea 67 (Vehículo 1) circulaba por la calzada del Metrobus cuando impactó con su sector frontal oblicuo derecho en el sector posterior oblicuo izquierdo de otro ómnibus de pasajeros de la línea 17 (Vehículo 2). Posterior al impacto, ambos vehículos quedaron en su posición final sobre la calzada. Como resultado del suceso, 17 personas resultaron lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	2	0	0	2
Pasajeros	0	15	0	0	15
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	17	0	0	17

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Pasajeros	Nacional	1
Total			2



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Penal, contravencional y de faltas 14
Policía	Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Comuna Vecinal 1A
Bomberos	Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y personal de la Brigada Especial de Rescate
Ambulancia	Sistema de Atención Médica de Emergencia

Vehículo 1	Dominio: LWG989	Tipo: Ómnibus
Categoría	Categoría M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los 5 000 kg	
Carrocería	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	OH 1718 L-SB /62
Chasis	Marca	Bam Bam
	Modelo	Piso bajo
Año	2013	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	15/01/2022
	Vencimiento	15/07/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	26	
Empresa	Línea 67, Transporte del Tejar SA	
Interno	58	
Seguro	Vencimiento	11/07/2022
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano
	Lista de pasajeros	No aplica
	Origen	Munro, PBA
	Destino	Constitución, CABA
Sentido de circulación	Vía	Metrobus Avenida 9 de Julio
	Desde	Calle Paraguay
	Hacia	Av. Córdoba
Ubicación de daños	Sector frontal oblicuo derecho	
Descripción de daños	Rotura de carrocería, desprendimiento de luneta.	



Vehículo 2	Dominio: AD419ZX	Tipo: Ómnibus
Categoría	Categoría M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los 5 000 kg	
Carrocería	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	FU-BMO 368 Versión
Chasis	Marca	Ugarte
	Modelo	Piso bajo
Año	2019	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	21/01/2022
	Vencimiento	21/07/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	26	
Empresa	Línea 17 SA	
Interno	208	
Seguro	Vencimiento	30/09/2022
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano
	Lista de pasajeros	No aplica
	Origen	Palermo, CABA
	Destino	Wilde, PBA
Sentido de circulación	Vía	Metrobus Avenida 9 de Julio
	Desde	Calle Paraguay
	Hacia	Av. Córdoba
Ubicación de daños	Sector posterior oblicuo izquierdo	
Descripción de daños	Rotura de carrocería, desprendimiento de luneta, rotura de ópticas posteriores izquierdas.	



Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Número de empresa	2028
Fecha de inscripción	18/05/1999
Clase y modalidad	Servicio público de pasajeros
Jurisdicción	Nacional

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2	
Número de empresa	2024
Fecha de inscripción	28/01/1997
Clase y modalidad	Servicio público de pasajeros
Jurisdicción	Nacional

Conductores involucrados					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	A determinar	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	M	52	Lesionado

Habilitaciones Conductor 1		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	A10L, A1TP, A1TR, A2LD, A2OL, A2TR
	Vencimiento	21/10/2022

Habilitaciones Conductor 2		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	A determinar



Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Género	Edad	Estado
15	A determinar	Pasajeros	A determinar	A determinar	A determinar

Medio

Tipo	Avenida
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Sí
Material división física	Hormigón
Luminosidad	Sí
Iluminación artificial	No aplica
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	Sin restricción
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Sí
Observaciones	Carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de los vehículos involucrados. Fuente: JST, 2022.



Observaciones y datos complementarios
Fuentes de información consultadas
<ul style="list-style-type: none">• Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires• Servicios de emergencias• Medios de prensa <p>Bases de datos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comisión Nacional de Regulación del Transporte• Registro Único del Transporte Automotor• Agencia Nacional de Seguridad Vial
Solicitud de información
<ul style="list-style-type: none">• En proceso