

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	128. IB. Pasajeros, despiste y vuelco, San Martín, Mendoza
Expediente	EX-2022-103752108- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	28/9/2022	Hora	13:00
Lugar	Ruta Nacional 7, kilómetro 1004, aproximadamente		
Localidad, Partido	Palmira, San Martín		
Provincia	Mendoza		
Coordenadas	-33.055433, -68.494996		

Notificación			
Fecha	28/9/2022	Hora	13:47
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Despiste y vuelco
<p>El miércoles 28 de septiembre de 2022, un ómnibus doble piso de categoría interurbano semicama que realizaba servicio de turismo nacional trasladaba simpatizantes del Club Atlético Boca Juniors desde la provincia de Buenos Aires hacia la Ciudad de Mendoza. Cerca de las 13:00 circulaba por Ruta Nacional 7 en el departamento de San Martín, Mendoza, con dirección de este a oeste. Al llegar al distrito de Palmira, aproximadamente en la progresiva kilométrica 1004, por motivos que se encuentran bajo investigación, el chofer perdió el control efectivo del vehículo, motivo por el cual despistó y atravesó el cantero central (cardinal sur). Posteriormente, atravesó también la calzada de mano opuesta, volcó y se arrastró lateralmente sobre su lado derecho. Finalmente, la unidad quedó en el espacio terroso ubicado entre la mano con sentido hacia el este y el camino paralelo a la ruta, llamado Lateral Sur. Como consecuencia del suceso, una mujer resultó fallecida y se reportaron personas lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	0	1



Pasajero/a ¹	1	26	0	0	27
Acompañante	0	1	0	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	28	0	0	29

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal San Martín
Policía	Comisaría 28 Palmira
	Policía Vial San Martín
	Policía Científica. Delegación San Martín
	Bomberos
Ambulancia	Servicio de Emergencias Coordinado
Concesión vial	No aplica
Morgue	Cuerpo Médico Forense
Municipalidad	Dirección de Policía Vial y Preventores de San Martín
	Servicios Públicos
Grúas	Maquinaria vial municipal
Otros	Agencia Nacional de Seguridad Vial
	Gendarmería Nacional Argentina
	Corredores Viales SA (colaboración fuera de zona concesionada)

Vehículo 1	Dominio: HRB412	Tipo: Ómnibus doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Marcopolo
	Modelo	Paradiso G6-1800 Double Decker
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	Paradiso 1800DD
Año	2009	

¹ Según datos preliminares, resta determinar la cantidad de personas ilesas y más lesionados.



Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	RTV PIOLI SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	6/6/2022
	Vencimiento	6/10/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	60	
Empresa	New Tours SRL (J&N Tours)	
Interno	1118	
Seguro	Vencimiento	6/1/2023
	Estado	Vigente
Servicio no regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Turismo nacional. Circuito cerrado nacional
	Lista de pasajeros	Sí
	Origen	González Catán, La Matanza, provincia de Buenos Aires
	Destino	Ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7
	Desde	San Martín, Mendoza
	Hacia	Ciudad de Mendoza
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Rotura y desprendimiento del parabrisas del lado del acompañante en el piso bajo. Trizado del parabrisas del lado del conductor en el piso bajo. Rotura y desprendimiento completo del parabrisas del piso superior. Rotura y desprendimiento del vidrio trasero (luneta). Rotura de espejo retrovisor externo derecho. Rotura de neumático delantero izquierdo. Abrasiones y rotura de ventanas del lateral derecho. Rotura de ventanas del lateral izquierdo.	

Documento Universal de Transporte	
Empresa contratada	
Nombre	New Tours SRL
Clase y modalidad	Turismo Nacional, circuito cerrado nacional
Número de DUT	70435-713282
Fecha inicio de servicio	27/9/2022
Fecha fin de servicio	29/9/2022
Origen	González Catán, Buenos Aires, Argentina



Destino	Mendoza, Mendoza, Argentina
Conductor 1	
Declarado	Coincide
Conductor 2	
Declarado	Coincide

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Número de empresa	70435
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	26	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	34	Lesionado

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas Generales Pasajeros <ul style="list-style-type: none">A2LD Interurbano Internacional de larga distanciaA2OL Interurbano Internacional de oferta libreA2TR Interurbano Internacional de turismo
	Vencimiento	31/12/2022

Tipo de Licencia		Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Pasajeros <ul style="list-style-type: none">A2LD Interurbano Internacional de larga distancia



		<ul style="list-style-type: none">• A2OL Interurbano Internacional de oferta libre• A2TR Interurbano Internacional de turismo
	Vencimiento	31/12/2022

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
A determinar	Vehículo 1	Pasajeros y pasajeras	A determinar

Medio

Tipo	Ruta Nacional - Autovía
Configuración	Dos carriles por mano de circulación, con separación de sentidos de marcha
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Tierra y pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Calzada con ahuellamiento y fisuras longitudinales

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 1 volcado, previo a su levantamiento. Fuente: JST, 2022



Figura 2. Trayectoria del Vehículo 1. Fuente: JST, 2022



Figura 3. Trayectoria de arrastre por vuelco y rueda delantera izquierda del Vehículo 1. Fuente: JST, 2022



Observaciones y datos complementarios
Fuentes de información consultadas
<ul style="list-style-type: none">• Agencia Nacional de Seguridad Vial• Comisión Nacional de Regulación del Transporte• Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte• Ministerio de Seguridad de Mendoza
Solicitud de información
<ul style="list-style-type: none">• Agencia Nacional de Seguridad Vial• Comisión Nacional de Regulación del Transporte• New Tours SRL• SUCOPACK. Ríos del Oeste SA• Unidad Fiscal San Martín