

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	137. IB. Pasajeros, colisión, Cobos, Salta
Expediente	EX-2022-126688025- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	15/11/2022	Hora	7:30 aproximadamente
Lugar	Ruta Nacional 9, kilómetro 1558, Fuerte de Cobos		
Departamento	General Güemes		
Provincia	Salta		
Coordenadas	-24.741721051698736, -65.06257705113374		

Notificación			
Fecha	15/11/2022	Hora	8:40
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 9, kilómetro 1558, a la altura de Fuerte de Cobos, departamento de Güemes, Salta, a las 7:30 aproximadamente. Un ómnibus doble piso (Vehículo 1) circulaba con sentido oeste a este —luego de recoger pasajeros desde una parada ubicada 90 metros antes del lugar del suceso— cuando, por motivos que se encuentran bajo investigación, fue impactado desde atrás por un furgón Peugeot Expert que cumplía función de ambulancia (Vehículo 2) y que circulaba por la misma vía y en el mismo sentido. El conductor y el acompañante del Vehículo 2 resultaron lesionados. El conductor y la totalidad de las pasajeras y pasajeros del ómnibus resultaron sin lesiones.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a	0	0	60	0	60
Acompañante	0	1	0	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	2	61	0	63



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Provincial	1
Vehículo 2	Particular	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Penal de General Güemes
Policía	Destacamento Policial Cobos
	Comisaría 11 de General Güemes
	Gabinete Reconstrucción Criminal Güemes
Bomberos	Voluntarios General Belgrano
Asistencia de salud	Ambulancias SAMEC
Seguridad vial	Agencia Nacional de Seguridad Vial
	Sección Seguridad Vial Río Las Pavas

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: JTE020	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	Paradiso 1800DD
Chasis	Marca	Marco Polo
	Modelo	Doble Piso
Año	2011	
Tacógrafo	Continental 08296185	
Revisión Técnica Obligatoria (Provincial)	Tipo	VTJL Pasajeros provincial
	Emisor	120 - 047
	Resultado	Apto
	Realizada	3/10/2022
	Vencimiento	3/2/2023
Estado	Vigente	
Cantidad de asientos	60	
Empresa	La Veloz del Norte SA	
Interno	915	
Seguro	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí



	Clase y modalidad	Servicio público interurbano de Jurisdicción Provincial
	Lista de pasajeros	No aplica
	Origen	Ciudad de Salta
	Destino	El Bordo
Sentido de circulación	Vía	RN 9
	Desde	Ciudad de Salta
	Hacia	General Güemes
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Deformaciones en sector posterior izquierdo de chasis y carrocería. Motor.	

Vehículo 2 (ambulancia)	Tipo: Furgón	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Peugeot	
Modelo	Expert 1.6 HDI Premium	
Uso	Ambulancia	
Sentido de circulación	Vía	RN 9
	Desde	Ciudad de Salta
	Hacia	General Güemes
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Deformaciones de chasis y carrocería en sector anterior. Destrucción de parabrisas, ópticas delanteras, bloque de motor, radiador, suspensión delantera, transmisión, otros.	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	14
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Servicio público
	Tráfico libre
	Turismo nacional
	Contratado interurbano
Jurisdicción	Internacional
	Nacional
	Provincial



Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	33	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	37	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema		
	Clase		
	Vencimiento		
LiNTI	Categoría	Pasajeros: <ul style="list-style-type: none">• Interurbano internacional de larga distancia• Interurbano internacional de oferta libre• Interurbano internacional de turismo	No aplica
	Vencimiento	31/12/2022	

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
60	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones
1	Vehículo 2	Acompañante	Con lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	2 carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Tierra con pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Se constató parada de ómnibus 90 metros antes de la zona de impacto.

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones y ubicaciones finales de los vehículos protagonistas del accidente. Fuente: [Radio Salta](#), 2022



Figura 2. Estado y ubicación de los vehículos al momento del relevamiento. Fuente: JST, 2022



Observaciones y datos complementarios
Fuentes de información consultadas
<ul style="list-style-type: none">• Revisión Técnica Obligatoria (RTO)• Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)• Sistema para la declaración de viajes y lista de pasajeros (DUT) (CNRT)• Empresas de Transporte de Cargas y Pasajeros Automotor Habilitadas (CNRT)• Dominios de Transporte de Pasajeros Automotor Habilitadas (CNRT)
Solicitud de información
<ul style="list-style-type: none">• Fiscalía Penal de General Güemes• Comisaría 11 de General Güemes• Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)• La Veloz del Norte SA