

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-122583063- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 189. Cargas. Colisión. Villa del Totoral II. Córdoba

Resultados: 4 personas lesionadas

Fecha y hora: 12 de octubre de 2023 4:20 (UTC-3)

Vehículos: Un vehículo de cargas y un automóvil particular

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica	
Título	189. Cargas. Colisión. Villa del Totoral II. Córdoba
Expediente	EX-2023-122583063- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	12/10/2023	Hora	4:20
Lugar	Ruta Nacional 9		
Localidad, Partido	Villa del Totoral		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-30.642555745443115, -64.00825854616645		

Notificación			
Fecha	12/10/2023	Hora	9:25
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
--------	--------------------------

El suceso tuvo lugar sobre un tramo de la Ruta Nacional 9 aproximadamente en el kilómetro 794. Siendo las 4:20 horas, un camión con acoplado (Vehículo 1) circulaba en sentido Norte-Sur hacia la localidad de Villa del Totoral cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, impactó de forma frontal con un automóvil particular (Vehículo 2). El camión volcó y quedó obstruyendo la vía mientras que el automóvil particular alcanzó su posición final sobre la banquina de pasto. Como resultado del suceso, 4 personas resultaron lesionadas y hubo daños en ambos vehículos.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	1	0	0	1
Ocupante	0	2	0	0	2
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Particular	No aplica	1
<b>Total</b>			<b>2</b>

Organismos intervinientes		
Fiscalía	Fiscalía de Jesús María	
Policía	Policía Caminera de Córdoba	
	Comisaría de Las Peñas	
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Villa del Totoral	
Vehículo 1 (cargas)		
	Dominio: RJQ342	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	T113	
Año	1993	
Tipo de caja	TCCG (Caja carga general)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-117: Inspección técnica Villa María SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	30/12/2020
	Vencimiento	30/6/2021
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	23/7/2018
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Deformación de cabina, rotura de neumático izquierda, parabrisas, paragolpes, espejos y faros	
Dominio: ENR275		
	Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Helvética	
Modelo	AC 3E	
Año	2004	
Tipo de caja	TCA (Caja abierta)	
Configuración de ejes	2D-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-117: Inspección técnica Villa María SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	23/5/2020
	Vencimiento	23/5/2021
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	04/3/2021



	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior y lateral derecho	
Descripción de daños	Deformación de laterales	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Leña
	Origen	Sumampa
	Destino	Sinsacate
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	Las Peñas
	Hacia	Villa del Totoral

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Renault	
Modelo	Sanderó	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	Villa del Totoral
	Hacia	Las Peñas
Ubicación de daños	Anterior, lateral derecho e izquierdo	
Descripción de daños	Rotura de parabrisas, puertas izquierdas, guardabarros izquierdos, neumático delantero izquierdo	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	B133472
Fecha de inscripción	21/10/2019
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	27	Ileso



Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>	
Tipo de Licencia	Conductor 1
Porte	A determinar
Centro emisor	
Sistema	
Clase	
Vencimiento	
LiNTI	
Categoría	
Vencimiento	

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Con lesiones
2	Vehículo 2	Acompañante	Con lesiones
1	Vehículo 2	Ocupantes	Con lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Calzada única de dos carriles con doble sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



## Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 1. Fuente: [La Radio del Totoral](#), 2023

## Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas

- La Radio del Totoral
- Policía Caminera de Córdoba
- Consulta web ANSV
- Consulta web CNRT
- Comisaría de Las Peñas

### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial