

# Informe básico

Expediente: EX-2024-07603717- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 210. IB. Pasajeros. Vuelco. Las Higueras. Córdoba

Resultados: 1 persona fallecida, 24 personas lesionadas y 14 personas ilesas

Fecha y hora: 20 de enero de 2024 2:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 ómnibus doble piso

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	210. IB. Pasajeros. Vuelco. Las Higueras. Córdoba
Expediente	EX-2024-07603717- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	20/1/2024	Hora	2:30
Lugar	Intersección de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Nacional 36		
Localidad	Las Higueras		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-33,1330599, -64,2508200		

Notificación			
Fecha	20/1/2024	Hora	10:30
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Vuelco
<p>El 20 de enero de 2024, cerca del cruce de la Ruta Nacional 8 con la Ruta Nacional 36, en la localidad de Las Higueras, se produjo el vuelco de un ómnibus doble piso (Vehículo 1). Producto del accidente, una persona falleció, veinticuatro tuvieron lesiones y doce personas y los dos conductores resultaron ilesos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	2	0	2
Pasajero/a	1	24	12	0	37
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>39</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>1</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía de Feria de la ciudad de Río Cuarto
Policía	Comisaría de Las Higueras
Bomberos	Bomberos Voluntarios Río Cuarto
	Bomberos Voluntarios Las Higueras

Organismos intervinientes		
Asistencia de salud	Nuevo Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto Dispensario municipal de Las Higueras	
Concesión vial	Corredores Viales	
Morgue	Sí	
Municipalidad	No	
Grúas	Sí	
Vehículo 1 (pasajeros)		
	Dominio: KKJ066	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Metalsur
	Modelo	DP (doble piso)
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	O-500 RSD
Tacógrafo	Continental 08264830	
Año	2012	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-063 RTO Buenos Aires SA
	Resultado	Apto
	Realizada	2/11/2023
	Vencimiento	2/3/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	42	
Empresa	Nueva Chevallier SA	
Interno	3922	
Seguro	Vencimiento	27/02/2024
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	A determinar
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	Mina Clavero, Córdoba
	Destino	Retiro, Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 36
	Desde	Las Higueras
	Hacia	Reducción
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Daños por vuelco	

**Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)**

Número de empresa	9757
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

**Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso**

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	43	Ileso
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	43	Ileso

**Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup>**

Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Pasajeros A2LD Internacional de larga distancia	Pasajeros A2LD Internacional de larga distancia
		A2OL Internacional de Oferta libre A2TR Internacional de turismo	A2OL Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo
Vencimiento		31/12/2024	31/12/2024

**Otras personas involucradas**

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 1	Pasajera	Fallecida
24	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones
12	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

**Medio**

Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación en zona de cruce

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Medio	
Geometría del tramo	Intersección tipo T canalizada
Material superficie	Asfalto
División física	Isleta
Material división física	Pasto y tierra
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No aplica
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Divergencias en señalización, se ampliará en Informe Preliminar

### Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículo en su posición final. Fuente: JST, 2024

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Comisaría Las Higueras
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE