

Informe básico

Expediente: EX-2024-68365147- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 233. IB. Cargas. Colisión. Roldán. Santa Fe

Resultados: 1 persona fallecida y 1 persona

Lugar: Ruta Nacional A012, km 38, Roldán, Santa Fe

Fecha y hora: 27 de junio de 2024 21:15 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con semirremolque y 1 camioneta

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía de Homicidios Culposos de Rosario
Policía	Comisaría 6 de Roldán
	Agencia de Investigación Criminal
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Roldán
Asistencia de salud	SIES
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morgue	Sí
Municipalidad	Guardia Urbana Municipal
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AB184LN	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	Cargo 2042	
Año	2017	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-075 ECA Ingeniería SA
	Resultado	Apto
	Realizada	20/4/2024
	Vencimiento	20/4/2025
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	2/5/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños por impacto	

Dominio: AE638JX		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Ombú	
Modelo	SBVT3E2+1	
Año	2021	
Tipo de caja	TBV (batea volcable)	
Configuración de ejes	1D-2D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Emisor	100-075 ECA Ingeniería SA

	Resultado	Apto		
	Realizada	12/4/2024		
	Vencimiento	12/4/2025		
	Estado	Vigente		
RUTA	Validación	19/4/2023		
	Clase de carga habilitada	Carga general		
Ubicación de daños	Sin daños			
Descripción de daños	No aplica			
Servicio	Ocasión de servicio	No		
	Carga transportada	Vacío		
	Origen	Puerto	General	San Martín
	Destino	Venado Tuerto		
Sentido de circulación	Vía	RN A012		
	Desde	Vicente Echeverría		
	Hacia	Zavalla		

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Camioneta pick up cabina simple			
Categoría	N1: vehículo automotor que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos			
Marca	Jeep Gladiator			
Modelo	TA 5 PB			
Caja	Sí			
Uso	A determinar			
Sentido de circulación	Vía	RN A012		
	Desde	Zavalla		
	Hacia	Vicente Echeverría		
Ubicación de daños	Anterior			
Descripción de daños	Daños por impacto			

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A149961
Fecha de inscripción	24/1/2014
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado

Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	50	Ileso
-------------	------------	---------------------	-------	----	-------

Habilitaciones del personal de conducción¹

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	Venado Tuerto, Santa Fe
	Sistema	Nacional
	Clase	E1
	Vencimiento	3/6/2025
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	5/1/2025

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecido

Medio

Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación. Carril de incorporación lateral desde la Autopista Rosario-Córdoba hacia la RN A012
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	No aplica
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	A determinar
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículos en el lugar del suceso luego de la colisión. Fuente: Facebook de Roldan FM92, 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios
- Entrevistas de campo

Solicitud de información

- Fiscalía de Homicidios Culposos de Rosario
- Agencia Nacional de Seguridad Vial

Información adicional

- Al momento del relevamiento de campo las unidades habían sido retiradas del lugar del suceso.

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE