

Informe básico

Expediente: EX-2024-90682863- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 241. IB. Cargas. Colisión. La Calera. Córdoba

Resultados: 1 persona fallecida

Lugar: Ruta Provincial E55, kilómetro 11, La Calera, Córdoba

Fecha y hora: 23 de agosto de 2024 8:49 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión de cargas y 1 motocicleta

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	241. IB. Cargas. Colisión. La Calera. Córdoba
Expediente	EX-2024-90682863- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	23/8/2024	Hora	8:49
Lugar	Ruta Provincial E55, kilómetro 11		
Localidad, Partido	La Calera		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-31.355827845692946, -64.35848758160567		

Notificación			
Fecha	23/8/2024	Hora	10:24
Fuente	Medio de prensa		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El 23 de agosto de 2024, a las 8:49 aproximadamente, a la altura del kilómetro 11 de la Ruta Provincial E55, en la localidad de La Calera, una motocicleta colisionó con el lateral derecho del semirremolque de un camión que se incorporaba a la ruta en una intersección. Como resultado del suceso, el conductor del rodado menor falleció y ambos vehículos obtuvieron daños.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Provincial	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Comisaría de La Calera
Asistencia de salud	Vittal
Concesión vial	Camino de las Sierras SA
Municipalidad	Municipalidad de La Calera

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: PFZ512	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	450 E33 T	
Año	2015	
Tipo de caja	TTR (Tractor)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-028 Vecor SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	04/10/2019
	Vencimiento	04/10/2020
RUTA	Validación	30/12/2019
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Rotura de óptica trasera derecha	

	Dominio: KOZ860	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Ombu	
Modelo	Batea volcadora trasera	
Año	2011	
Tipo de caja	TCABVOLC (Caja abierta volcadora)	
Configuración de ejes	2D-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-028 Vecor SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	12/1/2017
	Vencimiento	12/1/2018
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar

Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	A determinar	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Piedras
	Origen	La Calera
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial E55
	Desde	Cantesur SA, La Calera
	Hacia	Córdoba

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Motocicleta	
Categoría	L3: vehículos automotores con dos ruedas, cilindrada superior a 50 cc, potencia superior a 4 kW y que alcance una velocidad superior a 50 km/h	
Marca	Honda	
Modelo	Titan	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial E55
	Desde	El Diquecito
	Hacia	Córdoba
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Rotura de neumático trasero, guardabarros, óptica delantera y trasera	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	7000275943331085
Fecha de inscripción	Anterior 9/2012
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	54	lleso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	29	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción¹	
Tipo de Licencia	Conductor 1

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	
	Clase	
	Vencimiento	
LiNTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecido

Medio

Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	Al costado de la calzada
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Proximidad de curva horizontal y vertical a cada lado. Postes de tendido eléctrico, cartelería y vegetación sobre los costados de calzada. Señalización horizontal desgastada.

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de ambos vehículos intervinientes. Fuente: JST, 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Policía Caminera de Córdoba
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE