

Informe básico

Expediente: EX-2024-99039554- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 243. IB. Cargas. Choque. Gobernador Castro. Buenos Aires

Resultados: 1 persona fallecida y 1 persona ilesa

Lugar: Ruta Nacional 9 (autopista Buenos Aires - Rosario), kilómetro 177

Fecha y hora: 10 de septiembre de 2024 16:00 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión rígido y 1 camión con semirremolque

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	243. IB. Cargas. Choque. Gobernador Castro. Buenos Aires
Expediente	EX-2024-99039554- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	10/9/2024	Hora	16:00
Lugar	Ruta Nacional 9 (autopista Buenos Aires - Rosario), kilómetro 177		
Localidad	Gobernador Castro		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-33.7022275, -59.8629322		

Notificación			
Fecha	10/9/2024	Hora	17:30
Fuente	Otro		

Reseña	Tipo de evento: Choque
<p>El 10 de septiembre de 2024, a las 16:00 aproximadamente, en el kilómetro 177 de la Ruta Nacional 9 (autopista Buenos Aires-Rosario), en la localidad de Gobernador Castro, provincia de Buenos Aires, se produjo un choque entre un camión rígido (Vehículo 1) y un camión tractor con semirremolque con caja portavehículos tipo mosquito (Vehículo 2). Producto del accidente, el conductor del Vehículo 1 falleció y el conductor del Vehículo 2 resultó ileso.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	A determinar	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 7 de San Pedro
Policía	Destacamento Policial de Gobernador Castro
	Policía Científica de San Pedro
Bomberos	Bomberos Voluntarios
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morgue	Policía Científica Morguera de San Nicolás
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AG564HS	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	IVECO	
Modelo	200S36NLA43	
Año	2024	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	A determinar	
RUTA	Validación	Sin datos
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños por impacto	
Servicio	Ocasión de servicio	No
	Carga transportada	Vacío
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9 (autopista Buenos Aires – Rosario)
	Desde	San Pedro
	Hacia	Ramallo

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: AG193PT	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	IVECO	
Modelo	460S36TLA14	
Año	2023	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	

Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-028 VECOR SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	3/7/2024
	Vencimiento	3/7/2025
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	Sin datos
	Clase de carga habilitada	Transporte automotor
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	No aplica	
Dominio: AG449ST		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	J.C. Giménez	
Modelo	CO-MAX 11	
Año	2024	
Tipo de caja	PVH (portavehículos)	
Configuración de ejes	2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-028 VECOR SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	3/7/2024
	Vencimiento	3/7/2025
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	Sin datos
	Clase de carga habilitada	Transporte Automotor
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Daños por impacto	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Vehículos
	Origen	Zárate
	Destino	Córdoba
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9 (autopista Buenos Aires – Rosario)
	Desde	San Pedro
	Hacia	Ramallo
Observación: el vehículo se encontraba estacionado sobre la banquina externa del sentido hacia Ramallo (ascendente)		

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)

Certificado RUTA B219248

Fecha de inscripción	22/5/2023
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.), Transportista de Carga Peligrosa (T.C.Pg.), Transportista de Carga Propia (T.C.P.), Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	B080721
Fecha de inscripción	26/8/2022
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	27	Fallecido
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	54	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
	Tipo de Licencia	Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales	Cargas generales
	Vencimiento	16/11/2024	30/9/2024

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículos luego del accidente en el lugar del suceso. Fuente: [laOPINIÓN](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Destacamento Policial de Gobernador Castro
- Entrevista de campo
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial

Información adicional

- Al momento del relevamiento de campo, el día posterior al accidente, se observaron vehículos estacionados sobre ambas banquetas externas de la autopista.

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE