

# Informe básico

Expediente: EX-2024-104631220- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 245. IB. Pasajeros. Colisión y vuelco. Las Pampitas. Jujuy

Resultados: 4 personas fallecidas y 29 lesionadas

Lugar: Ruta Nacional 66 Bis, Las Pampitas, Jujuy

Fecha y hora: 23 de septiembre de 2024 01:00 (UTC-3)

Vehículos: 1 ómnibus doble piso y 1 automóvil

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	245. IB. Pasajeros. Colisión y vuelco. Las Pampitas. Jujuy
Expediente	EX-2024-104631220- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	23/9/2024 Hora 1:00, aproximadamente
Lugar	Ruta Nacional 66 Bis, kilómetro 4
Localidad	Las Pampitas
Departamento	El Carmen
Provincia	Jujuy
Coordenadas	-24.409159, -65.076187

Notificación	
Fecha	23/9/2024 Hora 8:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

**Reseña** Tipo de evento: Colisión

El 23 de septiembre de 2024, en el kilómetro 4 de la Ruta Nacional 66 Bis, altura Las Pampitas, provincia de Jujuy, colisionaron, por motivos que se investigan, un ómnibus doble piso que circulaba con sentido de Perico a Pampa Blanca y un automóvil que lo hacía en sentido contrario. Posteriormente, el ómnibus despistó y volcó sobre el talud y cuneta del sentido contrario al que circulaba. Como resultado del accidente, se registraron 4 personas fallecidas, 29 lesionadas y daños en los vehículos.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	1	1	0	3
Pasajero/a	3	28	4	0	35
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
<b>Total</b>			<b>2</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	El Carmen
Policía	Comisaría Seccional 21 de Perico
	Comisaría Seccional 58 de Perico
	Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy
Bomberos	Voluntarios de Alto Comedero
	Cuartel de Perico
Criminalística	Ministerio Público de la Acusación
Asistencia de salud	SAME
Morgue	Alto Comedero
Municipalidad	Perico
Grúas	Empresa Vía TAC

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: AA103NT	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marco Polo	
	Paradiso 1800 Double Decker	
Chasis	Scania	
	K 400 B 6X2	
Tacógrafo	VDO 09510362	
Año	2016	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	130-090 Marmaq SA
	Resultado	Apto
	Realizada	27/8/2024
	Vencimiento	27/2/2025
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	59	
Empresa	Vía Bariloche S.A.	
Interno	59646	
	Vencimiento	14/4/2025
Seguro	Estado	
	Vigente	
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público interurbano
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	San Salvador de Jujuy
	Destino	Ciudad de Córdoba

Sentido de circulación	Vía	RN 66 Bis
	Desde	Perico, Jujuy
	Hacia	Pampa Blanca, Jujuy
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Deformación del sector delantero derecho del chasis. Deformación y desprendimiento de puerta de la cabina de conducción, lado derecho. Rotura y desprendimiento de parabrisas y vidrio frontal del piso superior. Huellas de fricción en lateral izquierdo de la carrocería. Fragmentación y desprendimiento de vidrio de ventanas laterales del lado izquierdo. Otros.	

<b>Vehículo 4 (particular)</b>		Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos		
Marca	Chevrolet		
Modelo	Ónix LT		
Uso	Particular		
Sentido de circulación	Vía	RN 66 Bis	
	Desde	Pampa Blanca, Jujuy	
	Hacia	Perico, Jujuy	
Ubicación de daños	Anterior		
Descripción de daños	Deformación y desprendimiento de paragolpes delantero. Deformación y plegamiento de capó hacia atrás. Desplazamiento de block de motor hacia atrás. Torsión y desplazamiento hacia atrás de eje delantero. Neumáticos delanteros sin presión de aire. Parabrisas con fracturas. Desprendimiento de paragolpes trasero. Torsión y plegamiento de puerta delantera izquierda. Otros.		

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)</b>	
Número de empresa	64
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Servicio público
	Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional
	Internacional

**Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso**

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	43	Ileso
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	54	Lesionado

**Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup>**

Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	Municipalidad de Toledo
	Sistema	Nacional	Municipal
	Clase	B.2, C.3, D.1, D.3	D.3
	Vencimiento	A determinar	18/3/2027
LiNTI	Categoría	Pasajeros: • Interurbano internacional de larga distancia • Interurbano internacional de oferta libre • Interurbano internacional de turismo	Pasajeros: • Interurbano internacional de larga distancia • Interurbano internacional de oferta libre • Interurbano internacional de turismo
	Vencimiento	31/12/2024	5/12/2024

**Otras personas involucradas**

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecido
28	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones
4	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

**Medio**

Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Medio	
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Talud contiguo al sentido hacia Perico con pendiente longitudinal del 40 %

**Fotografías del suceso**



Figura 1. Calzada de la RN 66 Bis, vista en sentido hacia Pampa Blanca. Se observa al ómnibus en su posición final. Fuente: ANSV, 2024



Figura 2. Posición del automóvil al momento del relevamiento de la JST, sobre el talud contiguo al sentido de circulación hacia Pampa Blanca. Fuente: JST, 2024

## Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas

---

- Fiscalía Penal de El Carmen
  - Comisaría Seccional 21 de Perico
  - Comisaría Seccional 58 de Perico
  - Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
  - Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
  - Sistema para la declaración de viajes y lista de pasajeros (DUT) (CNRT)
  - Empresas de Transporte de Cargas y Pasajeros Automotor Habilitadas (CNRT)
  - Dominios de Transporte de Pasajeros Automotor Habilitadas (CNRT)
  - Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)
  - Criminalística del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA)
  - Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy
  - Empresa de transporte Vía Bariloche SA
  - Diario digital *Todo Jujuy*
  - Diario *El Tribuno*
- 

### Solicitud de información

---

- Fiscalía Penal de El Carmen
  - Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
  - Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
  - Empresa de transporte Vía Bariloche SA
- 

### Información adicional

---

- Personal policial informó que los resultados de alcoholemia para los conductores del ómnibus arrojaron resultado negativo.
  - Personal del MPA efectuó en la escena del accidente, en presencia de la JST, el secuestro del dispositivo tacógrafo para el posterior análisis.
  - El ómnibus contaba con rastreo satelital proporcionado por la empresa de transporte.
-

**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE