

Informe básico

Expediente: EX-2024-114849787- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 249. IB. Pasajeros. Despiste. Castelli. Buenos Aires

Resultados: 1 persona fallecida

Lugar: Ruta Provincial 2, kilómetro 184,8

Fecha y hora: 20 de octubre de 2024 03:00 (UTC-3)

Vehículos: 1 ómnibus doble piso

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	249. IB. Pasajeros. Despiste. Castelli. Buenos Aires
Expediente	EX-2024-114849787- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	20/10/2024	Hora	03:00
Lugar	Ruta Provincial 2, kilómetro 184,8		
Localidad, Partido	Castelli		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-36.116418, -57.797663		

Notificación	
Fecha	20/10/2024 Hora 9:34
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Despiste
<p>El domingo 20 de octubre, a la altura del kilómetro 184,8 de la Ruta Provincial 2, en la provincia de Buenos Aires, por motivos que se investigan, se produjo el despiste de un ómnibus doble piso que circulaba con sentido hacia Dolores. El conductor de la unidad falleció, los restantes ocupantes resultaron ilesos y se registraron daños en el vehículo.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	0	0	1
Pasajero/a	0	0	15	0	15
Acompañante	0	0	1	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	16	0	17

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Ayudantía Fiscal Castelli
	Policía comunal Castelli
Policía	Policía de Seguridad Vial Castelli
	División Científica Dolores
Bomberos	Castelli
Asistencia de salud	SAME
Concesión vial	AUBASA
Morgue	Dolores
Municipalidad	Defensa Civil Castelli
Grúas	Sí

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: AB982AM	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Metalsur SA
	Modelo	Starbus 405
Chasis	Marca	Volvo
	Modelo	B 456 R 6x2 EURO V
Tacógrafo	Continental	
Año	2017	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	070-111 Centro Unión SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	20/7/2024
	Vencimiento	20/1/2025
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	43	
Empresa	Platabus SA	
Interno	2005	
	Vencimiento	19/1/2025
Seguro	Estado	
	Vigente	
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Interurbano cama ejecutivo
	Lista de pasajeros	Sí
	Origen	La Plata
	Destino	Mar del Plata – Miramar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 2

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: AB982AM	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
	Desde	Lezama
	Hacia	Dolores
Ubicación de daños	Anterior, posterior y lateral izquierdo	
Descripción de daños	En el sector anterior se observó desprendimiento del paragolpes y rotura del parabrisas derecho. El sector posterior presentó desprendimiento de paragolpes. Dadas las tareas de remoción del vehículo, no fue posible determinar si los paragolpes se desprendieron durante el accidente. En el lateral izquierdo se observó rotura de ventanillas producto de la evacuación de pasajeros/as.	

Empresa operadora del servicio del Vehículo (Pasajeros)	
Número de empresa	13676
Fecha de inscripción	26/10/2017
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	46	Fallecido
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	50	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción¹			
	Tipo de Licencia	Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
LiNTI	Vencimiento	A determinar	A determinar
	Categoría	A2LD - A2OL - A2TR	A1OL - A2LD - A2OL - A2TR
	Vencimiento	31/12/2024	31/12/2024

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
15	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

Medio

Tipo	Autovía
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Alcantarilla y zona de préstamo inundada

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del vehículo. Fuente: [Necochea digital](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
 - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
 - Policía de Seguridad Vial Castelli
-

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
-

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE